

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.


We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





Улигания

# матеріалы по археологіи россіи,

ИЗДАВАЕМЫЕ

императорского архводогического коммисстего.

Nº 30.

П. П. Покрышкинъ.

STACKS LANANY

# ОТЧЕТЪ

# О КАПИТАЛЬНОМЪ РЕМОНТЪ

# СПАСО-НЕРЕДИЦКОЙ ЦЕРКВИ

въ 1903 и 1904 годахъ.

Съ 27 таблицами и 13 рисунками въ текстъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія Гланнаго Управленія Удімовъ, Моховая, 40. 1906.

# матеріалы по археологіи россіи,

ИЗДАВАЕМЫЕ

## MMIEPATOPCKOW APXBOJOTNYBCKOW KOMMUCCIEW.

**Nº** 30.

П. П. Покрышкинъ.

# ОТЧЕТЪ 0 КАПИТАЛЬНОМЪ РЕМОНТЪ спасо-нередицкой церкви

въ 1903 и 1904 годахъ.

Съ 27 таблицами и 13 рисунками въ текств.

<del>~~~~ @0@\$\$@0@ ~~~~</del>

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Тапографія Главнаго Управленія Уділовъ, Моховая, 40. 1906. DK 30 A337 no.30

Печатано по распоряжению Императорской Археологической Коммиссия

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

		CTPAR
I.	Историческій очеркъ церкви	1
II.	Исторія вопроса о ремонть церкви	4 9
IΠ.	Отчетъ о ремонтъ церкви.	
	а) Общій очеркъ ремонта	10-12
	б) Отчеть оть 8 іюня 1903 года.	12-15
	в) Актъ 18 іюня 1903 года	13-14
	г) Отчетъ объ окончании работъ лътомъ 1903 года	15—18
	д) Отчетъ объ окончании ремонта	18-23
	е) Наблюденія надъ архитектурными особенностими храма, произведенныя при ремонтв его	23-27
	ж) Голосники	2732
	з) Обломки каменных крестов и другіе архитектурные обломки, найденные при	
	ремонтв церкви	33-34
IV.	Заключеніе.	3430

**---\$**€}∙∞**--\$**€

## I. Историческій очеркъ церкви 1).

Спасо-Преображенская каменная церковь, оставшаяся отъ упраздненнаго Нередицкаго монастыря, находится къ югу отъ Новгорода въ трехъ верстахъ (по Новгородской лѣтописи III подъ 6673 и 7077 г.г.—въ двухъ поприщахъ), на правомъ берегу Волховца, на красивомъ и возвышенномъ мѣстѣ, въ полуверстѣ къ В. отъ села Городищъ. Здѣсь пролегала большая дорога въ Новгородъ изъ Москвы и изъ другихъ городовъ. Названіе свое монастырь получилъ отъ мѣстоположенія на горѣ Нередицѣ; а Нередицею названа она оттого, что находилась не въ ряду города, т. е. за чертою Славенскаго конца его <sup>2</sup>). Кромѣ этого названія монастырь назывался также «Св. Спасомъ на Городищи» <sup>2</sup>). Основаніе Нередицкаго монастыря, а вмѣстѣ и построенной въ немъ Преображенской церкви относится къ 1198 г. Основателемъ былъ Ярославъ Вла-

Вып. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Изложенъ главнымъ образомъ по труду архим. Макарія: Археологическое описаніе церковныхъ древностей въ Новгородъ и его окрестностяхъ (М. 1860), стр. 493 сл. Неръдко мы слъдуемъ о. Макарію дословно.

<sup>2)</sup> Пользуясь любезнымъ разрѣшеніемъ священника Спасо-Нередицкой и Городищенской церквей о. Григорія Выстрова, сообщаю адъсь его остроумную теорію происхожденія названія «Нередица» и другихъ близнихъ мъстностей. Существованіе въ древности дороги въ Новгородъ изъ Москвы мимо Спасо-Нередицкой церкви установлено на основаніи літописей. Теперешнее Московское шоссе идеть по длинной дамбъ, съвернъе, Московскан же дорога въ древности могла быть только чрезъ Ковалево (на горъ), деревню Шелохову (въ низинъ), Сидву (монастырь на горъ) и Спасъ-Нередицу (ва горъ). Въ Ковалевъ-*коесли* пошадей; далье къ Сидкъ путь болотистый, ямщикъ долженъ былъ сходить съ воза,шемъ и охомъ (деревня Шелохова). Перебравшись черезъ низину, онъ вновь забирался на козлы и сиджьмъ (монастырь Сидка). Изъ Шелохова на Сидку иногда путь тоже бываль невозможный, тогда ямщикъ бралъ лъвъе на Ожигово. Слово "отокиснуть" употребляется въ вначеніи "отбросить"; особенно часто такъ выражаются поозёры, жители береговъ Ильменя. Послъ Сидии опять низина, а потомъ, перевхавъ чрезъ небольшую горку, путники подъвжали въ р. Волховцу. Тутъ переправа черезъ реку, при измънчивости уровня воды въ ней и при низвомъ пъвомъ берегь, представляла, конечно, какъ и ны н ь, большія, а порой в вовсе неодолимыя трудности; следующій далье летописный Жилотугь (нынь Жилотокъ), быть можеть, именно наменаеть на натугу конскихъ осиль... Что же оставалось ямщику, стоящему на высокомъ обрыва Волховца и соображающему трудности хогя и вороткаго пути до Новгорода? Да только не рядиться везти далье провяжающихъ на Новгородъ. "Самое названіе Нередицы можеть только подтверждать такое объясненіе. У насъ въ народі всегда говорять Нередіцы, Нередіцы, а не Нередица, накъ говорять люди изъ другихъ мъсть, перемъняя удареніе. У здъщнихъ обывателей каждый день и част на языка слова: поредился (сговорился, взяль подрядь), не редился, не редился (произносять: нередица или даже и нередицы, т. е. не кочеть брать предлагаемой работы). Звукъ "я" у насъ часто переходить въ "е": кряжъ-крежъ, ряжъ-режъ.

<sup>\*)</sup> Новгор. I летоп. подъ 6707 m 6830 г.г.

диміровичь, князь Новгородскій, построившій въ 1191 г. церковь св. Николая на Городищѣ 1). Объ этомъ въ Новгородской І лѣтописи подъ 6706 годомъ сказано: «Въ то же лѣто заложи цьрковь камяну князь великыи Ярославъ, сынъ Володимирь, внукъ Мьстиславль, въ имя святого Спаса Преображенія, Новѣгородѣ, на горѣ, а прозвище Нередицѣ; и начаша дѣлати мѣсяця іюня въ 8, на святого Өедора, а концяша мѣсяця сентября» 2).

Нередицкая церковь въ продолжение своего многовъковаго существования подвергалась разнымъ бъдствиямъ во времена разорений и пожаровъ. Въ 1386 <sup>3</sup>) году вмъстъ съ монастыремъ она пострадала отъ самихъ новгородцевъ, жегшихъ монастыри при нашестви Димитрия Іоановича Донского <sup>4</sup>).

«Въ лъто 7051(=1543), мъсяца маіа 12 день, бысть пожаръ въ Нередицахъ въ манастыръ у святаго Спаса: да у Спаса святаго у каменой церкви верхъ огорълъ до плечь, да трапеза сгоръла [съ] церковію Троица святаа, и иконы изъ него вынесли 5).

Въ 1572 г. 3 іюля «у Спаса въ монастырѣ въ Нередицѣхъ у трапезы у деревяной у Живоначалные Троици крестъ съ церкви сорвало, при игуменѣ Сергіи»... 6).

Въ 1588 году по писцовымъ книгамъ значилось: «монастырь Спаской Нередитцкой на ръкъ на Маломъ Волховцъ. А на монастыръ церковь Преображение Спасово, да каменной предълъ Никиты Столиника Переславскаго чюдотворца, да другая церковь Троица Живоначальная древеная» <sup>7</sup>).

Въ 1611 году, во время шведскаго разоренія, Нередицкій монастырь потерпѣлъ общую участь новгородскихъ обителей: онъ быль опустошенъ и разграбленъ. По росписи церквей 1615 г. въ Нередицкомъ монастырѣ значится: «...храмъ камень Преображенье Христово; въ трапезѣ древянъ храмъ Троица; въ предѣлѣ Никита Халкидонскій» в. Послѣ шведскаго разоренія Спасо-Нередицкая церковь была возобновлена и въ 1617 году освящена, какъ свидѣтельствуетъ надпись на оставшемся деревянномъ крестѣ в. «Водруженъ бысть крестъ сій въ лѣто 7125 (1617), мѣсяца августа въ 6 день, на праздникъ Преображенія Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, при благовѣрномъ государѣ нашемъ царѣ и в. князѣ Михаилѣ Өеодоровичѣ всея Русіи и при

Новгор. I лът. подъ 6699 г.

<sup>2)</sup> Полное собр. русскихъ лът., т. III (Спб. 1841), стр. 24. У арх. Макарія напечатано съ измѣненіями и сокращеніями.

<sup>3)</sup> У о. Макарія 1383.

<sup>\*)</sup> Полное собр. русск. лът. т. IV, стр. 94; т. V, стр. 241. Карамзинъ. Ист. Гос. Росс. т. V, прим. 107.

<sup>5)</sup> Тамъ же, т. III, стр. 150.

<sup>•)</sup> Тамъ же, стр. 172.

<sup>7)</sup> К. А. Неводинъ. О пятинахъ и погостахъ Новгородскихъ въ XVI въкъ. Записки Имп. Русск. Геогр. Общ. Книжка VIII, прилож. VI, стр. 133,

в) Историческіе разговоры о древностяхъ Великаго Новгорода. М. 1808, стр. 85.

Уранится досель на престоль.

боголюбивомъ митрополитъ Исидоръ Великаго Новаграда и Великихъ Лукъ, Спасскаго Нередицкаго монастыря при игуменъ Тихонъ, при старцъ Іонъ».

Несмотря на всё измёненія и возобновленія въ монастырё, Спасо-Преображенская церковь осталась въ цёлости. Причиною этого было то, что монастырь, какъ устроенный в. княземъ Ярославомъ Владиміровичемъ, не быль оставляемъ въ запустёніи преемниками и другими благотворителями.

Въ немъ проживали иногда князья, изъ коихъ напр. князь Асанасій Даниловичъ Новоторжскій, брать в. князя Юрія Даниловича, здёсь быль облечень въ иноческій образь и въ 1322 г. мирно окончиль жизнь свою 1). Для святителей Новгородскихъ Нередицкій монастырь быль мёстомъ встрёчи и отдохновенія 1). Подобно другимъ знаменитымъ монастырямъ, онъ быль обогащаемъ разными вкладами. Усердною вкладчицею въ XV вёкё является нёкая Устинья Осипова жена, одарившая обитель землею и деньгами. Въ концё Евангелія, напечатаннаго въ 1685 году и принадлежащаго Спасо-Нередицкой церкви, приложенъ списокъ со вкладной 1467 года, гдё между прочимъ сказано: «се язъ раба Божія Устинія, Осипова жена, Дмитріева матка... и еще есми дала двё тысящи бёлки на кровлю дому святого Спаса...» 1). Изъ прежнихъ вкладовъ въ монастырё доселё остаются: водосвятная мёдная луженая чаша 1602 года 1), колоколъ въ 15 пуд. 1607 года 1), напрестольное евангеліе, приложенное царицынымъ крестовымъ дьякомъ Иваномъ Шушеринымъ въ 1686 году 1). Кромё этихъ частныхъ вкладовъ, Спасо-Нередицкій монастырь пользовался нёкоторыми правами, дарованными ему въ грамотахъ отъ царей, начиная съ Өедора Іоанновича до Петра Великаго 1).

Г. Д. Филимоновъ, бывшій въ Новгородѣ въ концѣ сентября 1865 г., упоминаєть еще слѣдующія вещи, бывшія въ Нередицкой церкви: «Желтой мѣди кресть, теперь напрестольный, но прежде бывшій, вѣроятно, на какой-нибудь утвари, судя по полукруглой его нижней оконечности. Плоскій, литой, четвероконечный, м. б. XIII или XIV в.»—«Оловянная желѣзная копилка на подобіе кувшинчика съ древнимъ замкомъ XVI или XVII в.» Съ этихъ вещей сняты рисунки академикомъ Васильевымъ и художникомъ Сергѣевымъ, бывшими тогда въ экспедиціи Филимонова и В. И. Бутовскаго <sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> Полное собр. русск. лът. т. III, стр. 72 подъ 6830 г.; стр. 131 подъ 6830 г.; т. IV, стр. 49; т. V, с. 216. Карамянтъ И. Г. Р. IV, прим. 252.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) П. собр. р. л., т. I, стр. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Нынѣ въ церковномъ залѣ Новгородскаго музея на особомъ столбикѣ подъ стекломъ, № 254. Объ этомъ евангеліи см. статью Н. А. Лашвова. "Древности". Труды Моск. Арх. Общ. т. XVII, стр. 148—152.

<sup>4)</sup> Нынь въ Благовъщенской Городищенской церкви.

<sup>5)</sup> Я видель на колокольне колоколь 7105 г.=1597 г., отлитый, по надписи, Тимофеемъ Новгородцемъ-

<sup>6)</sup> О Шушеринъ ср. указ. статью Н. А. Лашкова.

<sup>7)</sup> Грамоты царскія въ Ист. Росс. Іерархів, ч. V, стр. 146—153.

<sup>\*)</sup> Сборн. Др. Р. Иск. 1866 г. Смесь. 121.

Судьба этихъ вещей мнѣ неизвѣстна. Неизвѣстно также и мѣсто нахожденія рисунковъ съ нихъ ¹).

Въ половинъ XVII въка бъдность и малочисленность иноковъ, равно и притъсненія, чинимыя монастырю, были причиною, почему Нередицкій монастырь сочли нужнымъ въ 1678 году приписать къ Новгородскому Юрьеву. Въ 1727 г., по общему распоряжению о приписныхъ монастыряхъ, онъ отписанъ отъ Юрьева, а въ 1748 г. снова приписанъ къ Юрьеву и состоялъ за онымъ до 1764 г. 2). При учрежденіи штатовъ Нередицкій монастырь быль упразднень и обращень въ приходскую церковь. Въ это время въ монастыръ были: храмъ Преображенія съ придъломъ Никиты Столиника Переяславскаго, деревянная церковь Введенія во храмъ Пресв. Богородицы и деревянная колокольня, построенная игуменомъ Варсонофіемъ († 1716) вмъсто каменной, бывшей надъ придѣломъ Никиты Столпника 3). Деревянный храмъ Введенія Божіей Матери, находившійся отъ Преображенскаго въ 25 саж. на востокъ, въ 1795 г. упраздненъ и въ XIX столетіи разобранъ. Въ томъ же 1795 г. транеза Преображенской церкви перестроена, придѣлъ св. Никиты переименованъ во имя Введенія Божіей Матери, колокольня вм'єсто осьмиугольной деревянной поставлена каменная особо и устроена въ прежнемъ видъ, съ шатровымъ верхомъ 1). Въ настоящее время остается въ цълости древняя Спасо-Преображенская церковь съ колокольнею прошлаго столъ тія. Въ недавнее время она приписана къ Благов'єщенской церкви села Городищъ.

## II. Исторія вопроса о ремонтъ церкви.

Эта исторія интересна тёмъ, во-первыхъ, что она рисуетъ равнодушіе провинціальныхъ властей и обществъ, которое наблюдается очень часто въ вопросахъ, касающихся сохраненія древностей, тёмъ болѣе, что разсматриваемый памятникъ русской архитектуры и фресковой иконописи является выдающимся и даже единственнымъ по

<sup>1)</sup> Ниже, при описаніи отдыльных памятников старины изъ Нередицкой церкви, мы дадимъ рисуновъ (по фотограф, снимку г. Барщевскаго) копилки, в роятно той самой, о которой говорить Филимоновъ, и креста, обложеннаго басмою, принадлежавшаго, по указанію г. Барщевскаго, Нередицкой церкви, но неизвъстно гдв находящагося и ни въ одной изъ описей не упомянутаго.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Грамота патр. Іоакима о припискъ Нередицваго монастыря къ Юрьеву въ Ист. Росс. Іер., ч. V, стр. 154.

<sup>3)</sup> Mcr. P. Iep. V, 153.

<sup>4)</sup> Указы Екатерины II изъ Новгородской Дух. Консисторіи: 1) отъ 18 октября 1795 г. за № 1908 о построеніи теплаго Введенскаго придѣла и паперти "по приложенному при семъ плану"; 2) отъ 30 іюля 1796 г. за № 1441: "Изъ деревянной ветхой церкви и иконостасъ перенесть въ придѣлъ благословляемъ, ветхую же церковь разобрать и употребить на ограду погоста и на отопленіе зимней церкви". Но иконостасъ былъ замѣненъ еще разъ въ концѣ ХІХ стол. Эти документы съ планомъ сохраняются въ архивѣ Благовъщенской церкви. Въ теплыхъ придѣлахъ этой церкви въ иконостасахъ и въ алтарѣ имѣются дивным иконы XV—XVI в.в., происходящія, вѣроятно, изъ уничтоженныхъ церквей Спасо-Нередицкаго монастыря.

сохранности и цъльности въ Россіи, и, во-вторыхъ, тъмъ, что она даетъ понятіе о положеніи дъла охраны древностей въ Россіи.

26 марта 1892 года Новгородская духовная консисторія донесла Императорской Археологической Коммиссіи 1), что Спасо-Нередицкая церковь «нуждается въ довольно солидномъ ремонтъ, - такъ крышу всей церкви нужно окрасить мъдянкою, устроить водосточныя трубы, наружныя ствны храма и колокольни перештукатурить (мъстами) и отбълить известью, деревянные зонты надъ фресковыми изображеніями святыхъ иконъ снаружи заменить железными, сделать новыя рамы въ несколько оконъ, закладенныхъ досками и кирпичемъ». Далъе въ отношеніи говорится, что церковь своими средствами не въ состояніи произвести этогь ремонть, и дёлается рёзкій упрекъ лицамъ, состоящимъ членами «ученыхъ археологическихъ коммиссій и обществъ, живо интересующимся древностями Новгорода, неоднократно посъщавшимъ и посъщающимъ Спасо-Нередицкую церковь», въ томъ, что они до сихъ поръ «не выразили живого участія въ смыслъ исходатайствованія передъ къмъ следуеть субсидій на поддержаніе святаго храма». Въ этихъ немногихъ словахъ заключается вся правда о положеніи въ Россіи дёла охраны древностей отъ гибели: мёстное новгородское общество равнодушно къ гибели, угрожающей знаменитейшему въ Россіи храму, котораго обладателемъ оно является, сваливаеть всю вину на правительство, и во всей Россіи и тъ учрежденія, которое располагало бы достаточными средствами на поддержаніе подобныхъ памятниковъ древне-русскаго искусства. Въ ответе своемъ Императорская Археологическая Коммиссія писала: «производство обыкновеннаго ремонта церквей не входить въ кругь обязанностей Коммиссіи, которая на этоть предметь средствъ не имбеть».

Черезъ четыре года (27 февраля 1896 г.) консисторія вновь входить въ Коммиссію съ докладомъ <sup>2</sup>) о томъ, что причть и староста Спасо-Нередицкой церкви предполагають произвести слѣдующій ремонть: «а) внутри холодной церкви исправить плитяной поль, съ добавкою новыхъ плить; б) въ паперти устроить новый деревянный поль, вмѣсто прежняго плитяного и кирпичнаго; в) снаружи храма уничтожить деревянную надстройку и верхъ стѣнъ холодной церкви устроить кирпичный; г) внѣшнія стѣны холоднаго и теплаго храма вмѣстѣ съ папертію обѣлить известью, съ исправленіемъ гдѣ потребуется штукатурки, д) сдѣлать новыя водосточныя трубы, и е) заложенныя кирпичемъ въ діаконникѣ и предложеніи два окна открыть, вставивъ въ нихъ рамы и рѣшетки». Коммиссія, разсмотрѣвъ это отношеніе въ своемъ особомъ «реставраціонномъ» засѣданіи 6 марта 1896 г. при участіи представителей отъ Императорской Академіи Художествъ, Св. Синода и Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, а

¹) Дѣло Имп. Археолог. Комм. 1892 г., № 43.

<sup>2)</sup> Дівло Имп. Археолог. Комм. 1896 г., № 34.

именно: академиковъ архитектуры М. Т. Преображенскаго и Г. И. Котова, профессоровъ архитектуры І. С. Китнера и Н. В. Султанова, академика живописи М. П. Боткина, С. В. Садовникова и профессора церковной археологіи Н. В. Покровскаго, постановила:

«Разрѣшить ремонтировку половъ въ храмѣ и на паперти (пункты а и б), а также выбѣлить наружныя стѣны известью и сдѣлать новыя водосточныя трубы (пункть г). Что же касается до замѣны деревянной надстройки стѣнъ каменною (п. в), то Коммиссія не разрѣшаетъ передѣлать деревянную на каменную въ настоящемъ ея видѣ, а полагаетъ, что слѣдовало бы замѣнить эту деревянную надстройку иною, примѣнясь къ стилю храма. Составленіе проекта такой надстройки и предполагаемаго открытія оконъ въ барабанѣ слѣдовало бы поручить лицу свѣдущему, такъ какъ храмъ представляетъ особый интересъ въ археологическомъ отношеніи, и представить на утвержденіе Коммиссіи. Просить обратить особое вниманіе на сохраненіе отъ порчи царскихъ вратъ собора».

18 октября 1897 г., узнавъ о томъ, что архіепископомъ Новгородскимъ Өеогностомъ поручено епархіальному архитектору А. Н. Дьякову составленіе проекта и смъты на ремонтъ Спасо-Нередицкой церкви, Коммиссія обратилась къ архіепископу съ просьбою прислать ей на разсмотрѣніе этотъ проектъ. 20 ноября того же года проекть и смѣта были получены Коммиссіей и 21 января 1898 г. разсмотрѣны въ «реставраціонномъ» засѣданіи. А. Н. Дьяковъ предполагалъ ограничиться необходимыми работами для приведенія зданія въ безопасное состояніе и вычислиль потребную на это сумму въ 2500 рублей, указавъ при этомъ, что въ случав полной реставраціи потребуются большія суммы. Коммиссія, разсмотръвъ этотъ проектъ, постановила, что прежде обсужденія его необходимо изследовать церковь съ технической точки зренія, и для сего командировала въ Новгородъ академика В. В. Суслова, согласно выраженному имъ желанію. Результатомъ работъ В. В. Суслова лътомъ 1898 года надъ изслъдованіемъ тогдашняго состоянія церкви явились многочисленные чертежи, исполненные въ карандашъ чертежникомъ его, на которыхъ видны всв поврежденія церкви какъ въ фундаментахъ, такъ въ ствнахъ и сводахъ 1). Кромъ того при этихъ изследованіяхъ открыты несколько древнихъ половъ на разныхъ уровняхъ (показаны пунктиромъ на прилагаемыхъ къ настоящему отчету моихъ чертежахъ) и древніе пороги дверей (показаны также пунктиромъ). Замъчательны найденныя шашки квадратныя, 21/2 вершка въ сторонъ, около дюйма толщиной, со скошенными краями: 1) безъ поливы, 2) съ бълою и 3) съ зеленою поливой. Одна изъ нихъ найдена на растворъ на мъстъ между съверною

Чертежи хранятся въ библіотекѣ И. Археолог. Коммиссіи, а черновыя замѣтки—въ дѣлѣ Коммиссіи 1896 г., № 34.

ствиою и свверо-западнымъ столбомъ. Художникъ А. М. Васнецовъ прислалъ въ Археологическую Коммиссію еще одну б'ёлую шашку такихъ же разм'ёровъ, но лучшей сохранности, взятую имъ при посъщении Спасо-Нередицкой церкви на хорахъ 1). «Растворъ, на которомъ положены были шашки въ древнемъ полу, состоялъ изъ гипса или алебастра съ мелкими частями кирпича толченаго. Ниже этого пола . . . почти однороденъ, но встръчаются и известковые пласты также съ примъсью кирпичнаго порошка 2)». Отъ западной ствны къ с.-з. столбу идетъ толстое круглое (11 вершк.) бревно, обложенное берестой (и съ торца); оно не доходить до с.-з. столба вершковъ на 10 и не было обнаружено близъ зап. ствны; заложено на вершокъ ниже бутовой фундаментной кладки этого столба, т. е. на 17 вершковъ ниже нынъшняго пола. Не указано, гдъ найденъ былъ каменный кресть безъ нижняго конца, съ выступающей каемкой по краю. Въ перекрестъб помбщенъ малый восьмиконечный крестикъ «на Голгоев», съ кружкомъ, какъ въ креств Молотковской Спасской церкви близъ Новгорода 3). Въ надписи ясно читается съ ут бъ сла. По общей формъ престъ напоминаеть пом'вщенный въ зам'втк'в А. А. Спицына на рис. 332 4), но углы его острве, чвиъ на этомъ рисункв, т. е. не притуплены. Вся ширина  $5^{1}/_{8}$  вершк., высота обломва 43/4 в. А. А. Спицынъ относить его въ XV-XVI в.

Найденные В. В. Сусловымъ признаки древнъйшаго пола на уровнъ верха бутовой кладки какъ нельзя лучше свидътельствують о томъ, что въ древности полъ, а слъдовательно и наружный уровень земли не превышали фундамента. А нынъ внъшній уровень земли съ навътренной (южной стороны) сталъ выше на цълую сажень 5). Въ грунтъ снаружи церкви и внутри ея, рядомъ съ фундаментомъ (не ближе 7 вершковъ къ нему и не глубже подошвы его) найдены были гробы, сложенные каждый изъ 6 цъльныхъ плитъ волховского известняка толщиною до 2 вершковъ, образуя параллелепипедъ, потребный для помъщенія одного взрослаго покойника, т. е. 1 с. 3 в. длины, 18 в. ширины въ головахъ и 15 вершк. въ ногахъ, 12 в. высоты. Такіе гробы найдены: 1) въ діаконникъ (заложенъ въ насыпной землъ выше древняго пола), 2) у второй съ запада пилястры съвернаго фасада (заложенъ до подошвы фундамента), 3) съ съвернаго фасада у жертвенника (заложенъ такъ, что половина его выше фундамента); съ южнаго фасада между 1-й и 2-й (считая съ запада) пилястрами найденъ четвертый разломанный гробъ, заложенный на ту же глубину, какъ и пре-

<sup>&#</sup>x27;) Шашка эта хранится нына въ Новгородской Софійской ризница.

<sup>2)</sup> В. Сусловъ. Краткія поясненія кърисунковъ Спасо-Нередицкой церкви (въ дълъ Коммиссін 1896 г. № 34)

<sup>3)</sup> А. Спицынъ. Замътка о каменныхъ крестахъ пренмущ. Новгородскихъ. Зап. Отд. Русской и Слав. Арх. И. Р. А. О. т. V, стр. 214, рис. 361.

<sup>4)</sup> Тамъ же.

<sup>5)</sup> Мон наблюденія см. ниже въ монхъ отчетахъ.

дыдущій. Всё погребенія—головами на западъ. Въ записке В. В. Суслова ничего не говорится о томъ, были ли найдены въ этихъ гробахъ вещи. Но гробы были, вероятно, потревожены до его разведокъ, такъ какъ крестьяне хоронили своихъ покойниковъ вплотную къ самой церкви, а ныне, какъ известно, могилы роютъ глубокія.

Академикъ Сусловъ составилъ смѣту на реставрацію церкви въ суммѣ 12.705 р., не включая расходовъ на реставрацію стѣнописи и устройство новаго иконостаса, а также не предполагая углубленіе фундамента. 7 февраля 1900 года засѣдала особая коммиссія, организованная для разсмотрѣнія этой смѣты, въ составѣ Н. В. Султанова, М. П. Боткина и самого В. В. Суслова. Въ этомъ засѣданіи было постановлено:

- 1) подвести новый фундаменть;
- вокругъ церкви вынуть землю до древняго уровня, сдёлавъ стокъ въ сосёднюю пониженность;
  - 3) вычинить слабыя мъста наружныхъ стънъ;
- 4) расшить на цементъ трещины стънъ, пробирая ихъ лишь снаружи и притомъ какъ можно меньше и ни въ какомъ случат не болте какъ на половину толщины стъны;
- 5) остающіяся непробранными въ остальной глубинъ части трещинъ промыть и залить жидкимъ цементомъ;
  - 6) открыть въ куполъ задъланныя древнія окна;
- 7) понизить крышу вверху до уровня подоконковъ купольныхъ оконъ и закончить ее внизу по линіи существующей каменной кладки 1);
- на съверномъ и южномъ фасадахъ возстановить два древнихъ окна, задълавъ большое новое, и равнымъ образомъ возстановить и прочія древнія окна;
- 9) во вновь открытыя окна вставить переплеты по образцу существующихъ древнихъ съ круглыми отверстіями;
- 10) своды на чердакъ размыть, очистить и выщербленныя мъста заполнить бетономъ съ заливкою трещинъ цементомъ и сдъланіемъ сверху цементной обмазки:
  - 11) главу и существующій внутренній поль оставить безъ перемѣнъ;
  - 12) церковь ни въ какомъ случат не делать теплою;
  - 13) древнюю стѣнопись оставить неприкосновенною
  - и 14) трещины извнутри зашпаклевать и подписать подъ тонъ старой росписи.
  - Всв означенныя работы могуть стоить около 17000 рублей.

Это постановленіе было сообщено высокопреосвященному архіепископу Өеогносту и въ Хозяйственное Управленіе при св. Синодъ.

<sup>1)</sup> Изъ монхъ отчетовъ, печатаемыхъ ниже, видно, что существующая каменная кладка частью позднъйшаго происхожденія, а именно заполненія пазухъ между закомарами.

Затемъ до лета 1902 г. о Спасо-Нередицкой церкви въ Императорской Археологической Коммиссіи нътъ никакихъ свъдъній. 4-го іюня 1902 г. Коммиссіею получено письмо профессора С.-Петербургскаго университета И. А. Шляпкина, въ которомъ сообщалось, что церковь дала трещины, облупилась снаружи, внутри своды надъ хорами разрушаются, фрески потускийли; при этомъ г. Шляпкинъ ясно указывалъ и на причину всъхъ этихъ бъдъ-раскопки у фундаментовъ, произведенныя академикомъ В. В. С у с л овымъ 1). Основываясь на этомъ донесеніи, Коммиссія 17 іюня сообщила въ св. Синодъ о критическомъ положеніи церкви. 29 іюля получень изъ св. Синода отвъть, что Новгородскій архіепископъ ув'йдомляеть о составленной уже въ 1901 г. по указаніямъ Коммиссіи епархіальнымъ архитекторомъ А. Н. Дьяковымъ сметь и о томъ, что исчисленную по ней сумму 5,000 руб., по случаю окончанія реставраціи Софійскаго собора, есть возможность ассигновать изъ средствъ Новгородскаго архіерейскаго дома и что Высокопреосвященнымъ уже положено составить строительную коммиссію изъ членовъ консисторіи, мъстнаго благочиннаго и села Городищъ священника, предсъдателемъ ея назначить эконома архіерейскаго дома архимандрита Іосифа, а техническое наблюдение за работами поручить А. Н. Дьякову.

Этотъ отзывъ витстт съ вытребованной сметой А. Н. Дъякова былъ разсмотртвъ Коммиссіею въ особомъ реставраціонномъ заседаніи 24 марта 1903 года, на которомъ было постановлено: 1) рекомендовать употребить 5.000 руб. исключительно на фундаментъ; 2) начать съ укртпленія всего фундамента съ замёною негодныхъ частей, гдт окажется необходимымъ, новыми безъ пониженія уровня земли вокругъ церкви; 3) въ виду особаго значенія памятника назначить отъ Археологической Коммиссіи представителя по наблюденію за этимъ ремонтомъ— члена ея художника-архитектора Покрышкина и 4) ходатайствовать предъ св. Синодомъ объ ассигнованіи 12.000 р., недостающихъ до 17.000 руб., требуемыхъ для приведенія въ исполненіе заключенія, составленнаго особой Коммиссіей.

Но прежде чёмъ отвёчать въ св. Синодъ, Коммиссія командировала меня для ознакомленія на мёстё съ условіями ремонта и смётными требованіями. По исполненіи мною этого порученія, 12 апрёля 1903 г. сообщено было въ св. Синодъ вышеприведенное постановленіе Коммиссіи, а г. оберъ-прокурору св. Синода написана была особая просьба содёйствовать отпуску суммы.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Ниже будеть объяснено, что И. А. Шляпкинъ въ этомъ случав ошибался.
вып. 30

## III. Отчетъ о ремонтъ церкви.

## а) Общій очеркъ ремонта.

Въ 1903 и 1904 годахъ подъ моимъ личнымъ наблюденіемъ произведены были ремонтныя, а отчасти и реставраціонныя работы. Осуществленіе послѣднихъ совершилось благодаря тому, что высокопреосвященный архіепископъ Новгородскій Гурій ассигновалъ сверхъ 5.000 руб. еще 6.000 руб., о чемъ Коммиссія была увѣдомлена св. Синодомъ 14 іюня 1903 г., послѣ чего, по просьбѣ моей, Коммиссія командировала мнѣ въ помощь художника-архитектора Н. Н. Еремѣева для совмѣстнаго обсужденія вопросовъ, касающихся ремонта 1).

18 іюня 1903 г. въ присутствіи епархіальнаго архитектора А. Н. Дьякова нами быль составлень акть, печатаемый ниже, служившій мнѣ затѣмь руководствомъ. Объ отступленіяхь оть него, которыя я принуждень быль сдѣлать, я доносиль въ своемъ отчетѣ объ окончаніи работь въ 1903 году. Въ отвѣть на упомянутый актъ я получиль отъ Коммиссіи копію съ письма Н. В. Султанова, который совѣтоваль «ни на волосъ» не касаться внутренности церкви до разсмотрѣнія вопросовъ, возбужденныхъ актомъ, въ реставраціонномъ засѣданіи Коммиссіи, что мною и было исполнено въ точности. Въ 1903 году работы продолжались съ 28 мая по 10 октября и заключались въ слѣдующемъ 2):

- 1) починенъ фундаментъ съ внѣшней стороны;
- 2) обветшавшая облицовка четверика замънена новою;
- 3) начата штукатурка четверика и
- 4) начата переоблицовка купольнаго барабана;
- 5) сделана обмазка сводовъ, кроме купольнаго;
- 6) открыты древнія окна и реставрированы 4 окна на сѣверномъ и южномъ фасадахъ.

Художникъ-архитекторъ Л. М. Браиловскій вътеченіе мая, іюня и половины іюля исполняль акварельные этюды съ фресокъ церкви. Его работы, законченныя имъ затѣмъ въ Москвѣ и представляющія полную картину росписи Спасо-Нередицкой церкви, пріобрѣтены Императорской Академіей Художествъ и выставлены въ ея архитектурномъ музеѣ. У самого художника имѣются его этюды и съ внѣшняго вида церкви до ея ремонта. Несмотря на существованіе акварельныхъ копій художника Н. А. Мартынова, хранящихся въ Московскомъ Историческомъ музеѣ и исполнен-

<sup>1)</sup> См. ниже мой отчеть 8 іюня (стр. 12).

<sup>2)</sup> См. ниже мой отчеть объ окончаніи работь въ 1903 году (стр. 15).

ныхъ рап'ве 1867 года <sup>1</sup>), работу Л. М. Брандовскаго недьзя назвать излишнею, какъ попытку представить общее художественное впечатленіе, производимое росписью. Работа Н. А. Мартынова даеть детали фресокъ, работа Л. М. Брандовскаго — общее расположеніе и колорить. Фотографъ Археологической Коммиссіи И. Ө. Чистяковъ исполниль до 200 фотографическихъ снимковъ съ фресокъ <sup>2</sup>). Альбомъ этихъ снимковъ впоследствіи быль поднесенъ Коммиссіей Государю Императору. Кром'в указаннаго Н. П. Кондаковымъ <sup>3</sup>) недостатка въ рисункахъ Н. А. Мартынова, упомянутый альбомъ выясниль и другіе, между которыми самый зам'втный заключается въ нев'врной передачт Нерукотвореннаго Образа Спасителя, пом'вщающагося въ замкт восточной подпружной арки <sup>4</sup>).

Работы лётомъ 1904 года продолжались съ 6-го іюня по 20-е сентября <sup>5</sup>). Въ этомъ году сдёлано слёдующее: 1) закончена переоблицовка купольнаго барабана, 2) сдёлана цементная обмазка купольнаго свода, 3) починена луковичная глава надънимъ и позолоченъ кресть, 4) пазухи между сводами вымощены каменными плитами для стока воды изъ-подъ крыши на случай, если бы въ ней появилась течь, 5) реставрирована крыша надъ четверикомъ, 6) удалена пристройка 1795 года съ запада, 7) починенъ полъ въ церкви и 8) укрёплена гдё возможно древняя штукатурка.

Вст работы по ремонту производились подъ моимъ личнымъ наблюденіемъ (если же я отлучался ненадолго, то оставляль вмъсто себя чертежника Л. И. Кирилова) со всти мърами предосторожности, дабы не повредить фресокъ, что и удалось вполнъ. Лъса для починки барабана были основаны на весьма солидныхъ внутреннихъ срубахъ (до 7 вънцовъ) крыши, существовавшей до моей реставраціи ея, которая состоялась уже къ концу строительнаго сезона 1904 года по окончаніи встя работъ въ купольномъ барабанъ, въ куполь и въ главъ. Благодаря этому, лъса не оказывали ни малъйшаго давленія на своды, ибо грузъ отъ нихъ передавался на пилоны и сттны при посредствъ упомянутыхъ срубовъ.

Ремонть сопровождался точными обмёрами, которые производиль я самъ съ чертежникомъ Л. И. Кириловымъ и при помощи весьма смышленыхъ и расторопныхъ мёстныхъ крестьянъ Василія Габрова и Алексёя Жаринова. Обмёры эти привели къ интереснымъ результатамъ, излагаемымъ ниже подъ литерою е: «Наблюденія надъ архитектурными особенностями храма, произведенныя при ремонтё».

<sup>1)</sup> Сборникъ Общ. Древнерусскаго Исв. 1874—76. Оффиц. отд. стр. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Полный альбомъ И. Ө. Чистяковъ исполняеть по заказу за 100 руб.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Русскія Древности, вып. VI (1899), стр. 134.

<sup>4)</sup> Рисунев Н. А. Мартынова гораздо ярче, чёмъ фрески. Фотографіи И. О. Чистякова также несравненно резче, чёмъ самыя фрески, благодаря тому, что фрески богаты теплыми тонами, которые на фотографическихъ снимкахъ выходять темными. Это надо иметь въ виду всёмъ темъ, кто будеть обозревать фрески, посмотревъ сперва рисунки Н. А. Мартынова и фотографіи И. О. Чистякова.

<sup>5)</sup> См. неже отчеть объ окончание ремонтныхъ работъ.

Ремонтъ имътъ значение не только въ отношении сохранения памятника древнерусской архитектуры, но и въ отношении воспитательномъ для мъстныхъ крестьянъ. Помимо того, что онъ далъ многимъ изъ нихъ заработокъ въ продолжение двухъ строительныхъ сезоновъ, онъ и чрезвычайно оживилъ ихъ. Надо было видъть, съ какимъ восторгомъ они исполняли обязанности чернорабочихъ, и это не были простыя машины—автоматы: они проявляли чрезвычайную изобрътательность и неустрашимую ловкость 1).

## б) Отчеть отъ 8 іюня 1903 года.

Работы по укръпленію фундамента Спасо-Нередицкой церкви близъ Новгорода начались 28 мая сего года. Я прибылъ на работы къ 1-му іюня, поселился у самой церкви и неотлучно нахожусь при ней, наблюдая за ремонтомъ.

Фундаментъ, основанный на хорошемъ краснопесчаномъ материкѣ, представляетъ изъ себя кладку изъ трехъ рядовъ булыжнаго камня, въ общемъ около <sup>3</sup>/4 арш. глубиною. Такая незначительная глубина фундамента была главною причиною (и, вѣроятно, единственною) многочисленныхъ трещинъ, наблюдаемыхъ въ стѣнахъ и сводахъ. Позднѣе низы стѣнъ покрылись наноснымъ слоемъ земли, который нынѣ достигъ почти двухъ-аршинной толщины (а съ навѣтренной стороны—саженной), а потому опасность дальнѣйшихъ неправильныхъ движеній въ фундаментѣ, происходящихъ отъ промерзанія грунта, исчезла, что и подтверждается наблюденіями, доказывающими, что всякое движеніе стѣнъ прекратилось: такъ, бумажки, наклеенныя на трещинахъ, остаются вотъ уже съ апрѣля с. г. въ цѣлости, а самыя трещины носять на себѣ слѣды большой древности <sup>2</sup>).

Фундаментъ почти вездѣ сохранился хорошо; только наружныя булыги, не зажатыя кладкою, отваливаются. Поэтому ремонтъ собственно фундамента сводится къ переоблицовкѣ его булыгами же вновь на цементномъ растворѣ, причемъ, для большей устойчивости, увеличивается обрѣзъ. Цоколь, если можно такъ назвать низы стѣнъ, скрытыхъ подъ вѣковымъ наноснымъ слоемъ земли, состоящій, какъ и стѣны, изъ перемежающихся рядовъ волховской известковой плиты и кирпича,—въ общемъ сильно вывѣтрился съ поверхности. Поэтому при ремонтѣ цоколя удаляется вывѣтрившаяся облицовка толщиною не болѣе 10 вершковъ (толщина же стѣнъ не менѣе 1¹/2 арш., если не считать тайниковъ и лѣстницы) и замѣняется новою—изъ гранитныхъ грубо околотыхъ булыгъ на портландскомъ цементѣ, съ возможною для такихъ

<sup>1)</sup> Сравни мижніе Viollet le Duc'a. Древности XI—III, стр. 32.

<sup>2)</sup> Такимъ образомъ выяснилось, что нападки И. А. Шляпкина на В. В. Суслова за разрушеніе Спасо-Нередицкой церкви несправедливы.

булыть правильностью. Ямы шириною въ сажень роются чрезъ саженные промежутки. Яма засыпается черезъ 2 дня по окончаніи въ ней работы и плотно утрамбовывается. Для защиты кладки отъ солнца и вътра, а ямъ отъ дождя, изготовлены деревянные щиты.

Сердцевина стънъ, до которой еще не достигло разрушительное вліяніе атмосферы, представляеть изъ себя превосходный монолить. Обветшаніе наружныхъ слоевъ происходило вслъдствіе того, что дождевыя воды (за неимъніемъ водосточныхъ трубъ) падали съ крышъ у подножія стънъ, легко проникали въ рыхлый наносный слой и такимъ образомъ (особенно весною, когда таетъ снъгъ) около цоколя долгое время поддерживалась сырость. Рытье могилъ и погребенія вплотную къ цоколю также способствовали вывътриванію. Поэтому замъна обветшавшихъ слоевъ плитно-кирпичной кладки на извести гранитною на цементъ, устройство мостовой и хорошихъ водостоковъ, а также запрещеніе погребеній близко къ церкви, должны привести къ благопріятнымъ результатамъ.

## в) Акть 18 іюня 1903 года.

Мы, нижеподписавшіеся, осмотръвъ Новгородскій Спасо-Нередицкій храмъ съ цълью выясненія характера ремонтныхъ работъ, пришли къ слъдующимъ выводамъ.

- 1) Для починки наружныхъ стёнъ и сводовъ желательно имътъ кирпичъ древняго образца (1 верш. толщины) въ виду того, что такимъ кирпичемъ можно съ большимъ удобствомъ замънять вывътрившіяся мъста безъ всякой стески его. Такого кирпича потребуется до 20.000.
- 2) Для расчистки швовъ, а также выломки сопръвшихъ камней и кирпичей желательно пользоваться стальными зубилами небольшихъ размъровъ съ цълью предохраненія старой здоровой кладки отъ сотрясенія и сдвига.
- 3) Расчистка трещинъ въ сводахъ и заливка ихъ цементомъ должны быть произведены крайне тщательно, причемъ для предохраненія фресокъ отъ загрязненія растворомъ необходимо закрывать трещины снизу особаго рода матеріей или бумагой, непроницаемой для воды и плотно приклеивающеюся къ штукатуркъ.
- 4) Чтобы предотвратить дальнѣйшее осыпаніе фресокъ, давно отпучившихся въ нѣсколькихъ мѣстахъ, предлагаемъ покрыть ихъ сплошь безцвѣтною, несгораемою матеріею, плотно приклеивающеюся къ штукатуркѣ, на подобіе того, какъ покрываются древнія иконы.
- 5) Для подготовки наружныхъ стѣнъ подъ штукатурку необходимо расчистить швы на глубину отъ  $^{1}/_{2}$  до  $^{3}/_{4}$  дюйма.

- 6) Въ виду того, что зданіе сооружено неправильно, т. е. не точно по отв'єсу и наугольнику, при починк'є стієнь приведется пользоваться сохранившимися здоровыми, крієпко сидящими въ кладк'є камнями и кирпичами, какъ в'єхами для точнаго возстановленія древнихъ формъ.
- 7) Желая возстановить древнія формы покрытій по сводамъ и стремясь въ то же время избѣжать излишней нагрузки на нихъ, мы признали болѣе раціональнымъ предохранить ихъ помощью бетонныхъ сводовъ по желѣзному каркасу, который передавалъ бы нагрузку отъ смазки и крыши непосредственно на стѣны и пилоны по вертикальному направленію. Детальная разработка этой конструкціи, насколько было возможно, нами обдумана, составленіе же чертежей беретъ на себя членъ Императорской Археологической Коммиссіи Покрышкинъ.
- 8) Чтобы предохранить фундаменть отъ размыванія дождевою водою, необходимо вымостить откосы шириною въ 1 арш. вокругъ всей церкви мелкимъ булыжникомъ, а также и полосу земли шириною въ  $1^{1}/_{2}$  саж., со сдѣланіемъ скатовъ по направленію къ рѣчкѣ. Низъ стѣнъ слѣдуетъ оштукатурить цементомъ на высоту въ 1 аршинъ.
- 9) Берегъ рѣки вблизи отъ храма постепенно подмывается весенними водами и вслѣдствіе этого зданію можеть угрожать въ будущемъ опасность разрушенія. Поэтому необходимо укрѣпить обрывъ въ нижней его части до наивысшаго уровня разлива опорною каменною стѣнкою въ видѣ набережной.
- 10) Самымъ прочнымъ матеріаломъ для крыши былъ бы свинецъ или цинкъ (при условіи спайки швовъ); самымъ художественнымъ—черепица (на цементѣ). Свинцовое покрытіе обошлось бы около 1500 руб., но зато оно не нуждалось бы въ такомъ ремонтѣ, какого требуютъ цинковыя и тѣмъ болѣе желѣзныя крыши. Хорошей же черепицы здѣсь не достать.
- 11) Въ цѣляхъ возстановленія храма въ его первоначальномъ видѣ было бы желательно удалить позднюю пристройку съ запада, реставрировать окна и двери, понизить полъ до древняго уровня, удалить поздній иконостасъ, замѣнивъ его новымъ по образцу алтарныхъ преградъ XII вѣка, причемъ древнія художественныя царскія врата слѣдовало бы пожертвовать въ Новгородскій городской музей; ввести новыя деревянныя связи въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онѣ утрачены, исправить хоры, возбранить навсегда входъ на нихъ кому бы то ни было, такъ какъ малѣйшее сотрясеніе ихъ можетъ оказать разрушительное дѣйствіе на фрески, прикасающіяся къ деревянному полу хоръ. Самый ремонтъ хоръ требуетъ исключительной осторожности и умѣнія, чтобы не повредить фресокъ.

Подписали: Епархіальный архитекторъ А. Дьяковъ. Архитекторъ Н. Ерем вевъ. Членъ Импер. Арх. Комм. архитекторъ Покрышкинъ.

## г) Отчеть объ окончаніи работь літомъ 1903 года.

По окончаніи починки фундамента и цоколя съ внішней стороны, мною приступлено было къ починкъ внъшнихъ поверхностей стънъ и сводовъ, причемъ я руководствовался автомъ, составленнымъ въ присутствіи Н. Н. Еремъева. А. Н. Дьякова и моемъ 18 іюня с. г. Впрочемъ я принужденъ былъ сдёлать слёдующее отступленіе отъ § 3 вь этомъ актъ: я не ръшился заливать цементомъ трещины въ сводахъ насквозь, но ограничился защебененіемъ ихъ (послъ тщательной прочистки) на цементъ на глубину 2-3 вершка, считая мъру эту вполнъ цълесообразной на основани следующих соображеній. а) Когда произведена была расчистка внешней поверхности сводовъ съ удаленіемъ вывётрившихся и сопревшихъ камней и кирпичей, оказалось, что своды весьма надежны: они состоять изъ двухъ перекатовъ; внутренній совершенно цълъ (если не считать древнихъ трещинъ), толщина его-6 вершковъ (длина древняго кирпича; этотъ перекать сложенъ тычками); трещины идуть поперекъ сводовъ, не увеличиваются, очень древни и теперь совершенно безопасны (на табл. VII надъ хорами показана такая трещина). б) Если же лить въ трещины цементь, онъ проникнеть въ церковь, польется струями по фрескамъ; закрыть же ихъ извнутри какимъ бы то ни было способомъ оказалось невозможнымъ безъ опасенія за цёлость фресокъ, которыя во многихъ мъстахъ отпучены.-Починку сводовъ мы производили подъ существующей крышей. Чердакъ подъ нею настолько великъ, что позволялъ съ большимъ удобствомъ работать на сводахъ во всякую погоду. Крыша хотя и позднейшей работы, но весьма солидной; она послужила къ сохраненію зданія отъ разрушенія. Она остается нетронутою досель; въ срубь только сделаны проруби для освъщенія и подачи матеріаловъ. (См. табл. XVI).

Наружныя поверхности стѣнъ оказались сильно сопрѣвшими съ южной стороны и особенно на угловыхъ пилястрахъ. Вся южная сторона мною облицована вновь на глубину отъ 3 до 12 вершковъ кирпичемъ, отчасти нынѣшняго образца, гдѣ было можно, отчасти же древняго образца. (Толщина стѣнъ безъ пилястръ—1½ арш.) ). Верхнія половины всѣхъ пилястръ, подоконки, арки облицованы также вновь. Четыре древнія декоративныя арки сѣвернаго и южнаго фасадовъ пришлось разобрать и сложить вновь по древнему образцу, вплоть къ сводамъ. На прилагаемыхъ чертежахъ (табл. I—XIII) всѣ эти починки показаны густой краской (вермильономъ), а древняя кладка—жиденькимъ карминомъ. См. также табл. XVI. Тимпаны арокъ оказались очень

<sup>1)</sup> Уничтоженное мною изображение Спасителя въ средней закомарѣ на западномъ фасадѣ, закрывавшее древнее окно, суженное въ XVII в. и заложенное въ XIX-мъ, какъ можно судить по кирпичамъ и известковому раствору,—оказалось позднъйшимъ, и подъ нимъ не было древняго изображенія, въ чемъ можетъ убъдиться всякій по кускамъ штукатурки, сохраняющимся на хорахъ.

плохи, такъ какъ были сложены насухо изъ щебня и только облицованы большими плитами плашмя (какъ говорять каменьщики: «на образокъ» или «образкомъ»), такъ что слои этихъ плитъ легко отваливались при легкихъ ударахъ молоткомъ. Вслъдствіе весьма разрушеннаго состоянія подоконковъ я принужденъ былъ, переложивъ вновь ихъ мъста, накрыть ихъ наклонно кнаружи пилеными и шлифованными каменными плитами 1), устроивъ слезняки, каковыхъ въ древности не было: въ древности подоконки были оштукатурены и имъли самый незначительный наклонъ.







Рис. 2

По причинѣ неотложности ремонта южной и сѣверной стѣнъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ пробиты большія окна, вѣроятно, въ XVII ст. <sup>2</sup>), я принужденъ былъ реставрировать эти части стѣнъ, устроивъ по два окна на мѣстѣ каждаго большого (т. XXII), руководствуясь 1) сохранившимися откосами древнихъ оконъ, на которыхъ сохранились даже древніе фресковые орнаменты (см. рис. 1 и 2), 2) началами древнихъ перемычекъ и 3) аналогіей съ парами оконъ на указанныхъ мѣстахъ въ другихъ новгородскихъ

<sup>1)</sup> Я воспользовался плитами, оставшимися отъ реставраціи Софійскаго собора; къ сожальнію, плитки малы (8 вершк. въ квадрать), поэтому всь подоконки пришлось составить изъ кусковъ, что конечно не такъ долговъчно, какъ цъльныя плиты, но допустимо въ виду древности зданія и надежды, что оно не сядеть болье.

<sup>2)</sup> Арх. Макарій описываеть ихъ въ упомянутомъ выше соч., ч. І, стр. 500.

храмахъ этой эпохи, напр. въ Георгіевскомъ соборѣ Юрьева монастыря. Мнѣ предоставлялось здѣсь избрать одно изъ двухъ рѣшеній: сдѣлать двойное или тройное окно. Отъ послѣдняго я долженъ былъ отказаться, такъ какъ сохранившіеся древніе откосы оконъ внутри церкви не позволяли всѣ три окна сдѣлать одинаковой ширины, мотивъ





Pnc. 3.

Puc. 4.



Рис. 5.

же византійскаго окна между двумя меньшими съ перемычками на колонкахъ можетъ имѣть мѣсто лишь въ тимпанахъ арокъ; и наконецъ въ новгородскихъ церквахъ мы не имѣемъ подобныхъ примѣровъ ¹). Фрески при этомъ остались совершенно неповрежденными (см. табл. ХХП и рис. 3—5).

<sup>1)</sup> См. табл. I (желтый планъ), III, V, VII, VIII, IX и XXII. вып. 30.

Для точнаго воспроизведенія древнихъ формъ въ аркахъ и перемычкахъ были своевременно изготовляемы точные шаблоны и лекала. Ремонтъ сопровождался новыми точными обмѣрами, съ изученіемъ всѣхъ неправильностей и особенностей въ архитектурныхъ линіяхъ, и многочисленными фотографическими снимками, благодаря которымъ можно видѣть, что сдѣлано, и убѣдиться въ томъ, что древнія формы остались въ неизмѣнномъ видѣ. Измѣренія производилъ я самъ съ чертежникомъ Л. И. Кирилловымъ, а фотографическіе снимки—фотографъ Коммиссіи И. Ө. Чистяковъ.

## д) Отчеть объ окончаніи ремонта.

А. Закончена замѣна внѣшней облицовки въ купольномъ барабанѣ, особенно пострадавшей съ южной навѣтренной стороны. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ пришлось удалить сопрѣвшую кладку даже до 12 вершковъ, т. е. на <sup>2</sup>/в всей толщины стѣны, вслѣдствіе того, что положенныя въ стѣнѣ дубовыя связи сгнили. Кокошники всѣ безъ исключенія пришлось переложить вновь. При разборкѣ ихъ оказалось, что они не имѣли никакой связи съ куполомъ (кромѣ известковаго раствора), были приставлены къ нему въ притыкъ и почти вездѣ отошли отъ купола вершка на 2 (табл. VI и VII) <sup>1</sup>).

При этомъ сдъланы были слъдующія небезъинтересныя открытія.

- а) Между сѣвернымъ и сѣверо-западнымъ окнами, ближе къ послѣднему, чуть повыше связей, заложенныхъ въ стѣнѣ ²), обнаруженъ конецъ жерди 2¹/₄ вершковъ въ діаметрѣ, отрѣзанный заподлицо съ внутреннею поверхностью барабана, вставленный нормально къ этой поверхности. Мы замѣтили его при удаленіи сопрѣвшей облицовки. Вѣроятно, это конецъ «пальца» отъ лѣсовъ. Извнутри его видѣть нельзя, такъ какъ онъ заштукатуренъ несомнѣнно въ XII столѣтіи. Удивительно только, какъ корошо сохранился этотъ кусокъ дерева (ель); сохраненію его, конечно, способствовало то обстоятельство, что онъ не быль наглухо замурованъ въ кладкѣ, но вокругъ него осталась прослойка воздуха, ибо онъ, какъ «палецъ» отъ лѣсовъ, былъ вставленъ безъ замазки растворомъ въ гнѣздо, сдѣланное шире его поперечнаго сѣченія.
- b) Между западнымъ и сѣверо-западнымъ окнами обнаружился горшокъ на одномъ уровнѣ съ видными теперь горшками въ нѣсколькихъ другихъ простѣнкахъ. Этотъ горшокъ, замѣченный нами также при удаленіи сопрѣвшей облицовки, не виденъ иввнутри церкви, такъ какъ заштукатуренъ еще въ XII ст.; глубина его=0,535 метра; эти обстоятельство наводитъ на мысль, что и многіе другіе голосники были заштука-

2) На т. І. эти связи показаны синимъ черточнымъ пунктиромъ въ планъ барабана, а на разръзахъ (т. VI и VII)—темножелтыми квадратами.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Дуги и тимпаны въ этихъ кокошникахъ сложены изъ мелкаго кврпича размърами: 21/2×5 и 3/4 вершка, но это не значить, что они сложены позднъе, ибо купольный сводъ сложенъ изъ такихъ же кирпичей, какъ и вся церковь, а безъ кокошниковъ наружная линія его получила бы слишкомъ нелъпую форму.

турены. Поддержкою такого предположенія является то обстоятельство, что отверстія горшковъ совсёмъ некрасивы, по краямъ многихъ изъ нихъ штукатурка осыпалась и имъетъ видъ проломаннаго отверстія. Проломать эти отверстія не составляло труда и было результатомъ простой неосторожности при устройствъ лъсовъ въ разныя времена для ремонта <sup>1</sup>).

- с) Перемычки купольныхъ оконъ въ древности были сложены съ лица плоско, не по цилиндрической поверхности барабана. Мы въ новой кладкъ воспроизвели и эту особенность наравнъ со всъми другими.
- d) Въ тимпанахъ арочнаго карниза, приходящихся надъ сѣверо- и юго-западными окнами подъ позднею штукатуркою скрывались мѣста для крестиковъ. Мы сняли съ нихъ точныя деревянныя формы и воспроизвели ихъ новою кладкою (видны на т. XVI).
- Б) Внёшняя поверхность купольнаго свода (подъ луковицеобразной главою) оказалась, къ счастію, хорошей сохранности. Намъ оставалось только покрыть его цементной обмазкой послё тщательной прочистки и промывки. Слабымъ мёстомъ явился только замокъ. Подъ толстымъ слоемъ голубинаго помета въ замкё открылась впадина, на днё которой видны загнутые плоскіе концы желёзнаго крюка, имёющагося въ куполё для паникадила. Покрытіе главы желёзными листами по деревяннымъ стропильнымъ ду́гамъ сохранилось настолько, что потребовало самаго ничтожнаго ремонта. Глава эта вёроятно недавняя, однако по формё воспроизводить древній типъ <sup>2</sup>). По формё своей глава поразительно сходна со стогомъ сёна <sup>3</sup>); очевидно форма стоговъ въ Новгородскихъ краяхъ выработана практически, какъ наилучшая для стока воды.

Крестъ, стоящій на главѣ, весьма древній, но къ какому времени относится—рѣшить нельзя. Онъ желѣзный, обложенъ жестью, а бляхи съ крестиками обложены мѣдью. Есть слѣды позолоты. На средней бляхѣ выцарапанъ крестикъ (табл. ХХ) съ надписью, по характеру которой надо думать, что бляха эта не ранѣе ХVII в. Форма «полулунія» въ подножіи креста многоцентровая и не имѣетъ точнаго сходства съ луннымъ серпомъ, изъ двухъ линій котораго каждая чертится изъ одного центра. Это обстоятельство еще разъ подтверждаетъ мысли архим. Макарія <sup>4</sup>) и Г. Д. Филимонова <sup>5</sup>), что это упрощенная орнаментація, знаменующая дракона—древняго змія, —

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Причемъ конечно щадились лики и изображенія Святыхъ, ударять же въ фона не такъ остерегались, считая поврежденія ихъ безгрішными. Нигді отверстіє горшка не задіваеть изображенія. Поэтому мы не знаемъ числа всіхъ горшковъ въ Спасо-Нередицкой церкви.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) В. В. Сусловъ. Матеріалы нь исторіи древней Новг.-Псковской архитектуры. СПБ. 1888, стр. 29 и 30.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Осенью каждый годъ церковь бываеть окружена стогами сана, совершенно тождественными по форма съ главою ея.

<sup>4)</sup> Сборникъ Др. Р. Иск. 1866 г. Смесь, стр. 121.

<sup>5)</sup> Haenemia H. P. Apa. O. II (1861), crp. 147-8.

діавола. Четвероконечность креста, по мивнію архим. Макарія <sup>1</sup>), очень мало говорить о хронологіи, ибо она узаконялась временами вследствіе раскольническихь волненій, а именно: до 1551 г. и после 1667 г. малое время. Такіе же кресты иментся въ собраніи В. С. Передольскаго въ Новгородь; одинь изъ нихъ происходить изъ Успенской церкви Аркажа монастыря, другой—изъ Благовещенской церкви на оз. Мячине (обе церкви XII века). Форма ихъ оригинальна темъ, что нижній конець короче остальныхъ трехъ. Это, собственно говоря, форма креста, который мы полагаемъ на себе, совершая крестное знаменіе, т. е. полагая руку на чело, на грудь и на плечи. Кресть после окончанія ремонта быль позолочень, и бываеть очень эффектень, когда блестить на солнце. Г. Д. Филимоновь въ конце сентября 1865 г. съ В. И. Бутовскимъ, академикомъ Васильевымъ, художникомъ Сергевымъ и формовщикомъ Егоровымъ зарисовали между прочимъ въ Спасо-Нередицкой церкви «надглавный железный кресть прорезной съ птицами вверху, м. б. XII в.» <sup>2</sup>).

В) Что касается кубическаго низа церкви, то въ этомъ году оставалось закончить штукатурку стѣнъ и сводовъ съ внѣшней стороны, выложить плитами на цементѣ пазухи между сводами для правильнаго стока воды изъ-подъ крыши на случай, если бы она дала течь, и для стока талой воды отъ инея, осаждающагося на цементѣ, желѣзѣ и каменныхъ плитахъ во время оттепелей съ вѣтеркомъ, способнымъ охладить эти строительные матерьялы. Старая четырехскатная крыша надъ четверикомъ до сего момента служила защитой сводовъ отъ дождя и снѣга во время всѣхъ работъ по приведенію ихъ въ безопасное состояніе.

Г) Старая (но, конечно, далеко не первоначальная) крыша по своей прочности, какъ я уже докладываль въ прошломъ году, могла бы простоять еще долго, корошо исполняя свое назначеніе; но неудобство этой крыши въ другомъ очень важномъ отношеніи, а именно въ отношеніи полнаго заслоненія древнихъ оконъ въ куполѣ, изъ за-чего купольныя фрески были погружены во мракъ, не давало возможности успокоиться на простомъ ремонтъ существовавшей крыши и ставило на очередь вопросъ реставраціи древней крыши. Здѣсь кстати указать на заблужденіе, въ которое впалъ арх. Макарій 3) и даже академикъ архитектуры Горностаевъ 1). Оба ученые полагаютъ, что Спасо-Нередицкая церковь была покрыта на восемь скатовъ (рис. 6), т. е. по образцу церкви св. Петра и Павла на Софійской сторонъ, Преображенской церкви на Торговой и т. п. Первый даже описываеть ее съ «полуколоннами», а второй какъ будто и не зналъ о существованіи оконъ

<sup>1)</sup> Сб. О. Др. Р. Иск. 1866. Изсявд., стр. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Изв. И. Р. А. О. II (1861), стр. 146.

<sup>3)</sup> Ук. соч. ч. І, стр. 499.

Въ архитектурномъ музећ Императ. Академін Художествъ чертежь подъ № 68.

имѣется ли гдѣ-нибудь течь. Благодаря тому же конноиду на крышѣ не залеживается снѣгъ, ибо его сдуваетъ вѣтромъ.

Стропила сдѣланы деревянныя, обрѣшетка сплошная изъ  $2^1/_{2}$  дюймовыхъ досокъ. Матеріалъ для кровли—оцинкованное желѣзо, такъ какъ ни на одинъ изъ другихъ, болѣе прочныхъ матеріаловъ, своевременно указанныхъ, строительная коммиссія не согласилась за неимѣніемъ средствъ. Благодаря  $2^1/_{2}$  дюймовой сплошной обрѣшеткѣ, цементная обмазка сводовъ довольно хорошо защищена отъ солнечнаго жара. Прилагаемыя автотипіи даютъ представленіе о внѣшнемъ обликѣ, которой принялъ храмъ послѣ реставраціи (таблицы XIV—XVII).

Д. Окна и входы. Мною открыто 24 древнихъ окна и возстановлены 4 окна по древнему образцу вмѣсто двухъ большихъ (на сѣверномъ и южномъ фасадахъ). При этомъ считаю пріятнымъ долгомъ засвидѣтельствовать, что послѣ открытія древнихъ оконъ освѣщеніе въ храмѣ очень много выиграло и нельзя не высказать удивленія передъ крайней несообразностью устройства двухъ большихъ оконъ и замуровыванія вмѣстѣ съ тѣмъ множества древнихъ оконъ. Выгоды при этомъ не получалось никакой: 1) свѣтъ сконцентрировывался въ одномъ мѣстѣ, ослѣплялъ молящихся и дѣлалъ неудобнымъ обзоръ фресокъ вообще и совершенно невозможнымъ обзоръ фре-



Рис. 8.

сокъ въ куполѣ, въ жертвенникѣ, діаконникѣ (подъ ихъ сводами); 2) расходъ на устройство рамъ не уменьшался, а увеличивался, такъ какъ большія рамы гораздо дороже. Между тѣмъ вредъ отъ сего происходилъ огромный: 1) прежде всего уничтожалась часть фресокъ, 2) страдало благолѣпіе храма. А между тѣмъ, чѣмъ ближе къ нашему времени, тѣмъ чаще встрѣчаются примѣры подобнаго безсмысленнаго вандализма.

Рамы въ окнахъ сдёланы деревянныя по древнему образцу (рис. 8 по фотогр. снимку Барщевскаго). Впрочемъ допущено слёдующее отступленіе: каждая новая рама представляеть изъ себя 2 древнихъ, сложенныхъ вмёстё спинами. Это отступленіе отъ древней формы вызвано: 1) недостаткомъ средствъ на устройзападной стінь (табл. І и VIII у цифры І, нарисовано отдільно, окрашено литографіей по ошибкі въ яркій желтый цвіть, принятый для условнаго обозначенія новыхъ дереванныхъ поділокъ). Надъ этимъ кружаломъ, вытесаннымъ изъ цільной плахи топоромъ, сохранилась древняя опалуба изъ дранокъ. Хотя на кружалі нацарапанъ полуциркуль правильно, но отесано оно грубо, угловато. Это кружало стоитъ доселі на своемъ місті, віроятно, благодаря шипамъ, заділаннымъ въ кладку плотно, и еще благодаря поміщенію рідко посінцаемому и плохо освіщенному маленькимъ окошечкомъ, которое къ тому же до ремонта было заділано кирпичемъ. Этотъ конструктивный пріемъ ставить кружала на обрізики въ древней Персіи практиковался по недостатку дерева, изъ экономіи; у насъ, въ Новгороді въ XII столітіи едва-ли ощущался такой недостатокъ, поэтому этотъ пріемъ и не можетъ быть отнесенъ къ изобрітеніямъ самостоятельнымъ русскимъ, и указываетъ на иностранныхъ зодчихъ, пришедшихъ съ Востока. Восточное вліяніе выражено и въ волнистыхъ линіяхъ арокъ, изъ которыхъ подпружныя, теперь сильно искаженныя, иміноть признаки трехлопастныхъ линій (особенно сівверная и южная, табл. VII).

Лицевыя линіи полукуполковъ надъ жертвенникомъ и діаконникомъ въ пятахъ имъють ясно выраженные свъсики, а перемычка прохода изъ алтаря въ діаконникъ-ясно выраженную трехлопастную форму (табл. VII). Что эта форма не была въ то время редкостью, доказываеть фотографическій снимокъ (табл. XXI) съ фрески, на которой изображенія Святыхъ обрамлены архитектурно трехлопастными арками на колонкахъ. Обмъры продольныхъ разръзовъ по діаконнику и жертвеннику (т. IX и VIII) показали, что линіи полукуполковъ не соотв'єтствують планамъ (т. І.) Наблюденія надъ опорными стінами показали, что упомянутые выше свіссики въ пятахъ лицевыхъ линій этихъ полукуполковъ исполнены для перехода изъ полуциркульнаго плана въ прямоугольную форму съ слегка закругленными углами, такъ что полукуполки надъ жертвенникомъ и діаконникомъ по внутренней своей поверхности им'ть форму коробовыхъ сводиковъ съ закругленіемъ у щеки. Съ внёшней же стороны ясно выражены полукуполки. Объяснить подобное явленіе можно тёмъ, что зодчій хотёль придать наружной линіи полукуполковъ болье энергичную выпуклую форму. Для наблюдателя эта особенность не бросается въ глаза и только точные обмеры обнаружили ее.



Рис. 9.

Волнистость въ линіяхъ арокъ объясняется смѣшанностью кладки ихъ изъ камня и кирпича, причемъ камень не имѣлъ острыхъ краевъ, да и слегка углублялся въ кладку, кирпичъ же выступалъ острыми краями (рис. 9). Штукатурили же въ древности не подъ правило, а ровнымъ слоемъ, очень тонкимъ, слѣдуя всѣмъ неправильностямъ кладки; оттого во многихъ мѣстахъ— кажущая с потпученностьфресокъ. Тамъ, гдѣ на аркахъ шту-катуркаотпала (напр. надъхорами въ сѣверномъ концѣ ихъ и надъ западнымъ входомъ ихъ), онѣ имѣютъ видъ, будто сложены изъ кирпичей, между которыми швы толще кирпича разъ въ 7—9, такъ какъ камни закрыты известью (рис. 10). Точно такое же явленіе наблюдается въ св.



Рис. 10.

Софіи Кіевской и въ церкви Спаса на Берестов'в въ Кіев'в на стінной кладків. Замівчательно, что эти впадины, кажущіяся толстыми швами, замазаны штукатуркой и гладко затерты вровень съ кирпичами, штукатурка же всей ствны накладывалась затъмъ сверху особо; это непрактичный пріемъ штукатурки, такъ какъ она легче всего обвадивается именно на этихъ замазанныхъ углубленіяхъ. Архимандритъ Макарій 1), описывая пріемы древнихъ строителей новгородскихъ, говорить между прочимъ, что ствны строились «въ коробку», т. е. обстанавливались досками дотолъ, нока не могли засохнуть и окрыпнуть. Это подтверждается тымь, что известковый растворъ въ швахъ, имъющихъ толщину не менъе 1 вершка, имъетъ видъ выплывшаго (подъ давленіемъ отъ кладки) твста, задержаннаго плоской доскою и потомъ затвердъвшаго <sup>2</sup>). Въ известковый растворъ прибавляли кирпичнаго и каменнаго мелкаго щебня и угля; известь съ бъльми вкраплинами, свидътельствующими о несовершенномъ перемъшиваніи, но очень прочна. Благодаря только хорошимъ качествамъ извести церковь сохранилась до сихъ поръ, несмотря на слишкомъ мелкій фундаменть. Кирпичъ хорошо обожжень, но неправильно сформовань, благодаря чему крѣпко схватывался съ известковымъ растворомъ. Клеймъ на кирпичахъ не встръчалось. На многихъ кирпичахъ имъются отпечатки собачьихъ лапъ, - какъ будто собакъ нарочно гоняли по сырцамъ. На нъкоторыхъ кирпичахъ есть слъды пальцевъ человъческихъ рукъ. На широкихъ ностеляхъ ясно видны следы соломы. Это указываетъ на то, что сырецъ для сушки раскладывался на соломенной подстилкъ. Размъры: 1×4×6 вершковъ.

вып. 30

<sup>1)</sup> H. I, crp. 21.

<sup>2)</sup> Въ Борисогиъбской церкви на Коложь въ Гродив и наблюдалъ даже и отпечатки древесныхъ волоконъ на такихъ же швахъ.



Возвращаясь еще къ кладкъ арокъ, я долженъ замътить, что направленіе швовъ по большей части не радіальное, но выше центра кривизны, такъ что въ замкъ арки запирались каменнымъ клиномъ (рис. 9) или кирпичами «въ ёлку» (рис. 11).

Кладка ствть (см. табл. XVIII) вообще неправильная: волнистые ряды кирпичей чередуются съ еще болве неправильными рядами известковаго плитняка и очень часто прерываются большими неправильными камнями. Перемычки оконъ сложены изъ одного кирпича. Сердцевина ствть сложена не хуже лицевыхъ сторонъ, за исключеніемъ арочныхъ тимпановъ, какъ упоминалось выше. Но тимпаны, какъ извъстно, и не требуютъ тщательной кладки; разумный строитель всегда стремится облегчить ихъ или горшками, или оконными отверстіями, или внутренними пустотами.

Вся церковь была связана дубовыми связями; теперь совершенно стнили тъ




Рис. 12.

изъ нихъ, которыя заложены въ ствнахъ; у тъхъ же связей, которыя были на виду (нъ-которыя остались еще и теперь), сильно сгнили концы, задъланные въ стъны; эти связи помощью извъстнаго у плотниковъ соединенія «зубомъ» скръплялись съ заложенными вдоль стънъ. Одно такое продольное соединеніе «зубомъ» извлечено изъ кладки почти въ цъломъ

видѣ и хранится на хорахъ въ церкви (рис. 12); ясно видны слѣды ударовъ топоромъ. Гдѣ только попадались эти связи, я намѣчалъ ихъ на чертежахъ. Поперечное сѣченіе ихъ—4 вершка въ квадратѣ ¹).

Мъста сгнившихъ связей я заполнилъ новою каменною кладкою.

Мелкое заложеніе фундамента и деревянныя связи яснѣе всего доказывають, что строители (или учители) были южане. Въ Греціи, напримѣръ, земля и стѣны не промерзають, поэтому фундаменты тамъ могутъ быть мелкіе и связи деревянныя. У насъ въ Туркестанскомъ краѣ мечети сохраняютъ до сихъ поръ (съ XIII—XIV столѣтій) свои деревянныя связи. Въ нашемъ же климатѣ такіе строительные пріемы непригодны. Надо удивляться, что Спасо-Нередицкая церковь такъ хорошо сохранилась до сихъ поръ.

При разборкъ сопръвшей арки на южномъ фасадъ (большой средней) найдено въ кладкъ между перекатами нъсколько кирпичныхъ клиньевъ (рис. 6). Въ данномъ случаъ они служили просто матеріаломъ для кладки наравнъ съ обыкновеннымъ четырехугольнымъ кирпичемъ, не выступая изъ лицевой поверхности арки, но можно

Связи натягивались, въроятно, съ помощью деревянныхъ клиньевъ, загонявшихся въ щель А (см. рис. 12).

предположить, что такіе зубцы украпіали наружныя линін арокь— «закомарь», какъ наблюдается въ греческихъ церквахъ и какъ В. В. Сусловъ открылъ при реставраціи Codificraro cocopa.

При отбивкъ штукатурки съ арочнаго карниза на купольномъ барабанъ обнаружены древніе зубцы (рис. 13) меньшіе разміромъ, чімь предыдущіе, по 10 штукъ въ арочкъ; въ цълости сохранились только два, у остальныхъ клинья обноманы, остались лишь хвосты, задёланные въ кладку.



PEC. 18.

Для исполненія фотографическихъ снимковъ съ фресокъ въ алтарѣ пришлось разобрать иконостась (поздній, не ранье начала XIX ст. 1) до нижняго яруса (царскія врата не тронуты). При этомъ найденъ кусокъ тябла длиною около 3 саж. съ красивымъ колоритнымъ орнаментомъ, написаннымъ по левкасу; часть его зарисована мною въ краскахъ и представляется на табл. ХХШ. Когда ставили позднъйшій иконостасъ, то этоть кусокъ тябла подложили за стойку и, такъ какъ онъ не вездъ приходился хорошо, подтесали его топоромъ. По характеру орнамента онъ можетъ быть отнесенъ къ одному времени съ царскими вратами <sup>2</sup>), т. е. къ XVI въку, не позднъе.

За мъстною иконою Божіей Матери найденъ листокъ рукописи въ 8° средины XVI BERA.

### ж) Голосники.

Здёсь я выскажу нёкоторыя соображенія о назначеніи горшковь, вставленныхъ въ ствны Спасо-Нередицкой церкви. На таблицъ XXIV сопоставлены рисунки со всёхъ горшковъ, которые видны въ церкви, кром'в двухъ, ММ XXV и XXVI, которые взяты для сравненія изъ другихъ архитектурныхъ памятниковъ. Разм'єры показаны въ сантиметрахъ. Находятся горшки въ следующихъ местахъ:

- I. Въ купольномъ барабанъ между в. и ю.-в. окнами (т. VII).
- П. Въ купольномъ барабанъ между ю.-в. и ю. окнами (т. VII).
- Ш. Тамъ же между ю. и ю.-з. окнами (т. VII); такой же въ ю.-з. парусъ . (т. VII), только тамъ онъ наклоненъ сообразно изгибу поверхности паруса.
  - IV. Въ купольномъ барабанъ между ю.-з. и з. окнами (т. VII).
  - V. Въ ю.-в. парусъ (т. VII и VI).
  - VI. Въ с.-в. парусъ (т. VI).
  - VII. Въ с.-з. парусъ. (Горшовъ въ ю.-з. парусъ тождественъ съ № III).

<sup>1)</sup> Иконы въ немъ древнія, но сильно переписаны и облупились.

<sup>2)</sup> Г. Д. Филимоновъ въ Сб. Др. Р. И. 1866, смъсь, стр. 121, смъю относить ихъ въ XVI въку.

VIII. Въ зап. углу щеки южнаго подпружнаго свода. Наклонное положение не обусловлено поверхностью щековой стъны 1).

IX. Въ ю.-з. углу южной камеры на хорахъ (т. IX). Повидимому случайно вставленъ отверстіемъ вглубь стѣны, а дномъ (разбитымъ) въ церковь.

Х. Въ с.-з. углу южной камеры на хорахъ.

XI. Тамъ же въ ю.-в. углу (т. X).

XII. Тамъ же въ с.-в. углу (не виденъ на чертежахъ).

XIII. Въ ю.-в. углу съверной камеры на хорахъ (не виденъ на чертежахъ).

We will want that he will be

XIV. Тамъ же въ ю.-з. углу (не виденъ на чертежахъ).

XV. Въ с.-в. углу сѣверной камеры на хорахъ (т. VIII).

XVI. Въ с.-з. углу тамъ же (т. VIII).

XVII. Въ з. углу щеки съвернаго подпружнаго свода (т. VIII).

XVIII. Подъ предыдущимъ (т. VIII).

XIX, Въ с. углу восточной ствны въ жертвенникв (табл. VI и XII).

ХХ, Въ зап. углу южной опоры западной подпружной арки.

XXI. Подъ предыдущимъ. Наклонное положеніе №№ XX и XXI обусловлено неровностями поверхности стѣны. Горшки эти показаны на т. VII.

XXII. Въ южномъ углу восточной ствны въ жертвенникв (табл. VI и XII).

XXIII. Къ сѣв. отъ алтарнаго окна. XXIV. Къ югу отъ алтарнаго окна. Табл. VI и XII.

ХХУ. Одинъ изъ горшковъ въ Коложской церкви въ Гродив.

XXVI. Одинъ изъ горшковъ, вставленныхъ въ нижніе углы треугольныхъ парусовъ въ церкви Пантократора въ г. Месемвріи въ нынѣшней Болгаріи (на зап. берегу Чернаго моря).

Въ Спасо-Нередицкой церкви, кромѣ перечисленныхъ, имѣются еще разбитые горшки: 25) въ опорной стѣнѣ подъ зап. подпружнымъ сводомъ (т. VII); 26) въ с.-з. углу подъ западнымъ подпружнымъ сводомъ (т. XI); 27) въ купольномъ барабанѣ между с. и с.-в. окнами и 28) открытый мною внутри стѣны купольнаго барабана (см. въ отчетѣ объ окончаніи работъ А, в) при ремонтѣ его облицовки. Итакъ мнѣ извѣстно въ этой церкви всего 28 горшковъ, но вѣроятно ихъ на самомъ дѣлѣ больше.

Спасо-Нередицкіе горшки хорошо обожжены, очень крѣпкіе, въ изломѣ похожи на портландскій цементъ со стекловидными черными вкраплинами.

Въ литературѣ о такихъ горшкахъ, именуемыхъ «голосниками», существуетъ два мнънія.

<sup>1)</sup> На монкъ чертежахъ этотъ горшокъ не показанъ по забывчивости.

В. В. Стасовъ 1) полагаеть, что назначение «голосниковь» то же, что и резонаторовъ-усиливать звукъ. Академикъ архитектуры Л. В. Даль<sup>2</sup>) говорить, что назначеніе «голосниковъ» заключалось въ уничтоженіи отраженія звуковыхь волиь, которое вредить чистоть звуковь, такъ какъ слышится позднее прямого звука. Это явление особенно ясно наблюдалось, какъ сообщаеть авторъ, во время работь въ куполъ храма Христа Спасителя въ Москвъ, когда рабочіе даже не понимали другь друга вслъдствіе гула отъ ихъ собственныхъ голосовъ. Подобное явленіе наблюдается вообще въ большихъ помъщеніяхъ съ закругленными очертаніями въ плант и безъ мебели, портьеръ, картинъ и всего того, что способно препятствовать отраженію звуковъ 3). Въ этомъ обстоятельств'в Даль и усматриваеть причины того, что «голосники» пом'вщались тамъ, гдъ звуковыя волны встръчали: 1) косую плоскость, отражавшую ихъ обратно внизъ, какъ напр. въ пятахъ сводовъ и арокъ и въ самой срединъ сферическаго свода, отражающаго звукъ, какъ оптическое зеркало отражаетъ свътъ, въ одну точку, или 2) прямую плоскость, находящуюся на такой высоть, что она отражала уже звукъ въ своды, откуда онъ опять-таки отбрасывался внизъ и приходиль еще более запоздалымъ. «Эта потребность сохраненія ясности звука особенно понятна у насъ, гдъ большинство церквей были деревянныя, способствующія по самому роду матеріала звучности, а прямоугольными углами своими образовывали тв же голосники, т. е. уничтожали отражение и потому пріучали ухо прихожанъ въ чистому звуку и позволяли ясно разбирать каждое слово читаемыхъ молитвъ».

Е. Е. Голубинскій маходить, что назначеніе голосниковъ не только акустическое, но и конструктивное, — «для легкости сводовъ и куполовъ». Академикъ архитектуры А. М. Павлиновъ маслъдоваль акустическое устройство въ Іоанно-Богословской церкви и церкви Спаса на Съняхъ въ Ростовскомъ кремлъ. Но тамъ вмъсто горшковъ-голосниковъ устроены маленькія камеры продолговатой формы и каждая съ 2—3 круглыми отверстіями внутрь церкви на высотъ двухъ саженъ отъ пола. Онъ сдълаль опыть съ этими резонаторами и нашель, что они несомнънно исполняють свое акустическое назначеніе, когда пъвецъ обращенъ лицемъ къ резонатору. Но въдь резонатору. Но въдь резонатору.

<sup>1)</sup> Полное собраніе сочишеній, т. І (СПБ. 1894.), стр. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Зодчій" 1875 г., стр. 88—89.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Современныя церкви, въ противоположность древнимъ, бывають загромождены множествомъ кіотъ и потому не такъ нуждаются въ голосникахъ, какъ тѣ.

<sup>4)</sup> Исторія русской церкви, первая половина І тома, отр. 78—79. Сомнительно, что въ куполь церкви Николы на Липкь такое множество голосинковъ, что онъ представляется "какъ бы изрішеченнымъ пробоннами оть небольшихъ пушечныхъ ядеръ". Я не былъ въ этой церкви, но думаю, что туть подразумъваются широкія шляпки жельзныхъ гвоздей, комми думали древніе прикрыпить прочиве штукатурку и которыхъ такъ много въ церкви Спасо-Нередицкой.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Древности Ростовскія. Труды VII Яросл. съізда, т. Ш, стр. 30. Памятники Др. Руссв. Зодчества, изд. Имп. Ав. Худ., VI, стр. 5.

наторы расположены въ западной стѣнѣ, такъ что опыты эти не окончательны. В. В. Грязновъ ¹) восторженно описываетъ впечатлѣніе, которое онъ вынесъ послѣ того, какъ послушалъ пѣніе въ церкви Спаса на Сѣняхъ и въ Іоанно-Богословской: «Я былъ пораженъ необыкновенной силою и гармоніей пріятныхъ звуковъ при пѣніи одного только церковнослужителя, а въ особенности при изслѣдованіи звуковыхъ волнъ по камертону. Это для слуха было что-то изящно-величественное по полнотѣ и силѣ звука, и нѣчто неподражаемое и истинно Божественное. Акустическое устройство Спасскаго храма доходитъ до совершенства, а нехитрое устройство голосниковъ, простота и дешевизна ихъ могли бы послужить образцомъ для примѣненія подобныхъ голосниковъ (резонаторовъ) и во вновь строящихся церквахъ и другихъ зданіяхъ. Этихъ голосниковъ немного въ стѣнахъ названныхъ церквей, и довольно высоко отъ полу».

Профессоръ Кіевской духовной академіи Н. И. Петровъ <sup>2</sup>) и В. Е. Гезе <sup>3</sup>) отрицають акустическое значеніе голосниковъ, но они говорять главнымь образомь лишь о найденныхъ горшкахъ подъ поломъ хоръ въ Великой Успенской церкви Кіево-Печерской лавры, заполняющихъ пазухи сводовъ и акустическаго значенія дѣйствительно не имѣющихъ. Замѣчаніе же Н. И. Петрова о Коложской церкви въ Гроднѣ требуетъ еще провѣрки точными опытами.

О. Сергій Полянскій въ стать своей о голосниках приходить къ закдюченію, что они им только конструктивное значеніе («полыя пространства, особенно же цилиндрическія, лучше сопротивляются давленію»), и отрицаеть ихъ акустическое назначеніе. Но онъ ошибается, что полыя пространства лучше сопротивляются давленію, ибо способность сопротивляться сжатію зависить отъ прочности матеріала и отъ квадратнаго содержанія площади, принимающей сдавливающія усилія.

На мой взглядъ всёхъ правильнее, хотя и общее всёхъ, высказался о «голосникахъ» Е. Е. Голубинскій, т. е. что голосники имёютъ и акустическое, и конструктивное значеніе, хотя съ этимъ соглашаешься инстинктивно, такъ какъ точныхъ опытовъ еще не произведено.

Акустическое назначеніе указано В. В. Стасовымъ, Л. В. Далемъ, А. М. Павлиновымъ и В. В. Грязновымъ. Я не имѣю ничего прибавить къ ихъ словамъ. Относительно же конструктивнаго назначенія горшковъ мнѣ кажется, что оно совершенно аналогично съ назначеніемъ пустотѣлыхъ стѣнъ, т. е. имѣетъ цѣлью уменьшеніе вѣса

Труды Виленскаго Отд. Московскаго Предварит. Комит. IX Археол. съезда, стр. 368.

Чт. Церк.-Арх. Общ. при К. Дух. Ак. III (1899), стр. 89.
 Записки И. Р. Арх. Общ. XII (1905 г.), стр. 191.

<sup>4)</sup> Новыя соображенія о т. н. "голосникахъ" въ древнихъ церквахъ. Вистникъ Общ. Др. Русскаго Иск. 1874—76 г. Смъсъ, стр. 87—92.

ствиы, долженствующей пе разсчету имъть для устойчивости извъстное поперечнее съчение, извъстную толщину. Для примъра можно привести античные римские акведуки: вмъсто того, чтобы возводить сплониную ствиу въ иъскольке саженъ толщины, Римляне вынимали въ нихъ арки; устойчивость акведуковъ отъ этого не уменьшалась, но за то достигалось облегчение массы ихъ и экономія матеріала.

Помъщение горшковъ ближе въ внутренней поверхности церковныхъ стънъ надо признать цълесообразнымъ въ конструктивномъ отношении, такъ какъ кривая давленія отъ сводовъ, идущая въ опорныхъ стънахъ, нроходить наклонно, удаляясь отъ внутреннихъ къ внъшнимъ поверхностямъ стънъ. Помъщение ихъ въ тимпанахъ 1) арокъ и вообще въ щековыхъ стънахъ подъ сводами также цълесообразно, ибо эти стъны не несутъ нагрузки отъ сводовъ (особенно тимпаны арокъ).

Въ Спасо-Нередицкой церкви, къ сожалению, такъ мало открытыхъ горшковъ, что нельзя вполнъ провърить справедливость предположеній упомянутыхь выше авторовь и моихъ. Соотвътственно мнънію Даля расположены 1) горшки въ четырехъ парусахъ (MM III, V, VI и VII), въ пятахъ сводовъ въ купольномъ барабанъ (MM I, П, Ш, IV, еще разбитый горшекъ между с. и с.-в. окнами и въ опорной стыты подъ западнымъ подпружнымъ сводомъ), въ пяте алтарной конхи (ХХШ и ХХІУ) и 2) въ углахъ церкви (VIII-XXII и горшовъ въ с.-з. углу подъ з. подпружнымъ сводомъ). Но если всъ они были заштукатурены, какъ я предположилъ, открывъ горшовъ, заштуватуренный въ XII въкъ выше описаннымъ способомъ, тогда придется думать: или древніе думали усилить звукъ посредствомъ вибраціи штукатурныхъ заслонокъ, или, какъ предполагаетъ В. В. Стасовъ <sup>2</sup>), живописцы по невѣжеству заштуватурили голосники, или они вынуждены были къ тому распредъленіемъ иконописныхъ композицій. Наклонное положеніе семи голосниковъ (V, VI, III, VII, VIII, XIX, XXII), изъ которыхъ два не были заштукатурены навърное (XIX и XXII) <sup>в</sup>), а три (XIX, XXII и VIII) имъютъ наклонъ не въ зависимости отъ поверхности стены, но умышленно для пріема звуковых волнъ, даеть также поводь думать, что поборники акустическаго назначенія голосниковъ правы. Діагональное положеніе горшковь въ углахъ на хорахъ тоже подтверждаеть это мивніе. Священникъ Спасо-Нередицкой церкви о. Григорій Выстровъ констатироваль тоть факть, что читать и пъть въ ней гораздо легче, чъмъ въ Благовъщенской церкви на Городищъ, гдъ нътъ голосниковъ и сводовъ. Я лично могу это подтвердить вполив.

<sup>1)</sup> Верхнія полукружія щековых стінь, т. е. стінь, перпендикулярных оси свода.

<sup>2)</sup> Въ вышеприведенной статьъ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Въ жертвенникъ, гдъ священникъ говоритъ возгласы, совершая проскомидію. Въ діаконникъ же, истати сказать, голосинковъ совствъ не видно.

Въ подтвержденіе же моего мнѣнія о конструктивномъ назначеніи «голосниковъ» можно указать, что всѣ они въ Спасо-Нередицкой церкви расположены у внутреннихъ поверхностей стѣнъ. Шесть видѣнныхъ мною горшковъ въ купольномъ барабанѣ расположены разумно относительно кривой давленія отъ купола. 4 голосника въ нижнихъ углахъ треугольныхъ парусовъ играютъ роль маленькихъ перемычекъ, нерекинутыхъ между сосѣдними подпружными арками, толщина которыхъ (т. VI и VII) гарантируетъ безопасность отъ распора, производимаго перемычками; оставляя же въ парусахъ пустоту, они облегчаютъ ихъ и тѣмъ приносятъ конструктивную пользу. Остальные голосники заложены въ щековыхъ стѣнахъ. Противорѣчіе моему мнѣнію встрѣчается на хорахъ, въ восточныхъ углахъ которыхъ заложены 4 горшка; хотя они находятся въ щековыхъ стѣнахъ сводиковъ надъ камерами, но эти щековыя стѣны служатъ опорными для южнаго и сѣвернаго подпружныхъ сводовъ. Противорѣчіе однакоже смягчается діагональнымъ положеніемъ этихъ голосниковъ въ углахъ камеръ 1).

Считаю умъстнымъ высказать мои предположенія о томъ, какіе именно опыты съ голосниками можно было бы произвести. Въ церквахъ, гдъ они есть, прежде всего очистить ихъ отъ пыли, грязи и птичьихъ гнёздъ, затёмъ сдёлать спёвки, во время котовыхъ закрывать отверстія голосниковъ пластинками, способными вибрировать; пластинки следуеть брать разныя, попеременно: 1) деревянныя, 2) металлическія, 3) штукатурныя: а) съ отверстіями и б) безъ отверстій. Затемъ попробовать заполнить голосники ватой, паклей или мохомъ. Желательно, чтобы опыты были произведены при народъ, такъ какъ акустическія свойства храма изміняются въ зависимости отъ присутствія или отсутствія народа. Л'єстницы, съ которыхъ будуть закрываться голосники, сл'єдуеть убирать во время пенія. Всё эти пробы нужно сделать во время одной спевки, дабы лучше можно было сравнить силу и красоту звуковъ при различныхъ операціяхъ съ голосниками. Для этого, конечно, потребуется много людей и лістницъ. Пластинки заготовить заранте, чтобы онт плотно вставлялись въ отверстія голосниковъ, которыя обыкновенно имѣють разные размѣры. За слѣдующей спѣвкой повторить тѣ же операціи съ голосниками, поставивъ хоръ на другое мъсто. Такимъ образомъ можно добиться двухъ результатовъ: 1) узнать, что требуется для того, чтобы пеніе наиболее выигрывало, т. е. какъ держать голосники и гдъ ставить пъвчихъ; 2) ръшить вопросъ объ акустическомъ назначеніи голосниковъ, т. е. сдёлать огромный вкладъ въ строительное искусство.

<sup>1)</sup> Привожу еще остроумное предположеніе о. Григорія Выстрова, что голосники служили также и для просушки стінь, благодаря своей пористости. Это миініе заслуживаеть серьезнаго вниманія. Въ фундаменть, напр., мы находили еще не затвердівшій известковый растворь.

ской у Аркажа монастыря (рис. 364 и стр. 214 въ ст. А. А. Спицына). Онъ относится къ XIV—XV в.

Жальничный крестикъ, помъщенный на т. XXV подъ № 5, принадлежитъ также въроятно къ XIV—XV в. ¹) Высота крестика безъ подножки, которою вставляется онъ въ намогильный камень,=0,33 м. Намогильный крестъ съ кругомъ безъ надписи представленъ на табл. XXVI подъ № 5. Высота безъ подножки=0,40 м., ширина 0,34 м., относится къ XIV—XV в., какъ и обломки другихъ подобныхъ крестовъ на табл. XXV и XXVI. Прочіе обломки—еще болёе поздняго происхожденія.

На табл. XXVI, рис. 6—9, представлены обломки печныхъ изразцовъ съ зеленой поливой, неопредъленной, но поздней эпохи, найденные у съверо-западнаго угла церкви въ позднемъ наносномъ слоъ земли, т. е. выше фундамента. Длина обломка рис. 8=0,11 м.

На табл. XXVII представлены по фотограф. снимку г. Барщевскаго упомянутые на стр. 4-й оловянная копилка въ видѣ кувшинчика, которую Г. Д. Филимоновъ относитъ къ XVI—XVII ст. <sup>2</sup>), и напрестольный крестъ въ басменномъ серебряномъ окладѣ неопредѣленнаго времени (вѣроятно XVI в.). Подобные оклады имѣются: на Евангеліи 1524 г. въ Кирилло-Бѣлозерскомъ монастырѣ Новгородской губерніи <sup>3</sup>) (скульптура и буквы очень похожи); на иконѣ Божіей Матери Одигитріи 1556 г. (тамъ же), травчатый орнаментъ похожъ <sup>4</sup>); на ракѣ святителя Никиты въ ризницѣ Новгородскаго Софійскаго собора 1629 г. <sup>5</sup>); на иконостасѣ южнаго придѣла въ томъ же соборѣ неопредѣленнаго времени <sup>6</sup>), вѣроятно конца XVI или начала XVII в.; на иконостасахъ въ придѣлахъ на крышахъ Благовѣщенскаго собора въ Москвѣ (XVI—XVII ст.). Окладъ Нередицкаго креста составленъ изъ кусковъ, нарѣзанныхъ небрежно. На рукояти прибитъ кусокъ басмы съ орнаментомъ въ видѣ шестиугольныхъ чешуекъ съ шестилепестными цвѣточками, нарисованныхъ зернистымъ контуромъ. Такого же рода, но квадратныя чешуйки имѣются на грузинскихъ иконахъ <sup>7</sup>), а также и на вышеупомянутыхъ иконостасахъ Благовѣщенскаго собора.

### IV. Заключеніе.

Въ заключение хотълось бы высказать впечатлъние, которое произвелъ на меня Снасо-Нередицкій храмъ, какъ архитектурное произведение. Когда я углубился въ его

<sup>1)</sup> Ср. въ зам. А. А. Спицына стр. 209, 211 и 222.

<sup>2)</sup> Сб. Др. Р. Иск. 1866 г. Смесь, стр. 121.

³) Барщевскій, № 1313.

<sup>4) № 1320.</sup> 

<sup>5)</sup> No 1024.

<sup>6)</sup> No 987.

<sup>7)</sup> Кондаковъ. Опись пам. древн. въ Грузів, стр. 101 и 135.


ививренія и въ составленіе его чертежей, желая передать въ нихъ возможно точнёе всв особенности его, и посвятиль на эту работу все лето, то потомъ, взглянувъ на фотографіи съ пышныхъ романскихъ и готическихъ храмовъ и будучи пораженъ ръзкимъ контрастомъ, я поняль, въ чемъ заключается прелесть Новгородскихъ церквей. Эта прелесть — въ ихъ простотв и въ соразмврной стройности ихъ пропорцій, особенно внутреннихъ, много выигрывающихъ благодаря фрескамъ, подобно цъльному ковру покрывающимъ сплошь всъ стъны и своды. Эти «кубики съ луковичными главками», какъ навывають ихъ некоторые русскіе знатоки иностраннаго искусства, только тогда становятся понятны, когда углубишься въ созерцаніе ихъ и въ изученіе ихъ формъ; тогда только увидишь, что въ нихъ вовсе нъть того однообразія, которое кажется съ перваго взгляда поверхностному наблюдателю. Между тъмъ въдь всъмъ извъстно, что созданіе простой архитектуры представляется для художника труднъйшей задачей. Простота въ искусствъ не даромъ считается признакомъ великой эпохи, особенно же въ христіанской религіозной архитектуръ. Простота, уютность и стройность новгородскихъ церквей русскому архитектору говорять несравненно болбе, чемь пышность украшеній и вытянутость пропорцій, доходящая до сухости, въ романскихъ и готическихъ храмахъ. Въ Спасо-Нередицкой церкви я вижу весьма выработанный и обдуманный архитектурный типъ. Въ ней все удивительно соразмърно. Въ ней ръшена одна изъ труднъйшихъ задачъ-соразмърность купола (т. е. барабана и главы) со всею массою церкви. Несимметричная разбивка пилястръ на боковыхъ фасадахъ не бросается въ глаза: строитель думаль не о правильности и симметріи, но о пропорціональности массь и особенно о красотъ внутреннихъ пропорцій, неправильность же линій придаеть всему памятнику много живописности.

Тѣхъ, кто спроситъ, что я разумѣю подъ точностью измѣреній, отсылаю къ своей статьѣ въ вып. 16-мъ Извъстій Императорской Археологической Коммиссіи. Имѣя передъ глазами печатаемыя нынѣ 13 таблицъ чертежей, никто не станетъ споритъ, что еслибы я ограничился, напр., измѣреніемъ высотъ и широтъ въ аркахъ и, подыскавъ центры, начертилъ бы ихъ по циркулю, какъ это обыкновенно дѣлается, то впечатлѣніе получилось бы совсѣмъ несходное съ дѣйствительностью: стиль храма въ такомъ чертежѣ не былъ бы переданъ. Конечно, не всегда возможно потратитъ на одни лишь измѣренія 3 мѣсяца безпрерывнаго труда и не всегда возможно пользоваться всѣми удобствами для нихъ, какими пользовался я въ данномъ случаѣ, работая притомъ по обязанностямъ службы, но я указываю на идеалъ, къ которому должно стремиться. Безъ точныхъ обмѣровъ я не пришелъ бы къ выводу, что по архитектурнымъ линіямъ церковь Спасо-Нередицкая принадлежитъ художнику, пришедшему въ Новгородъ съ юга.


Выборъ мъстности для постройки сдъланъ весьма удачно: церковь стоить на возвышенномъ холмъ, среди необозримыхъ равнинъ, и видиа издалека со всъхъ сторонъ. Дубъ къ Ю.-В. отъ церкви, большая ива подъ холмомъ на берегу ручья къ С.-З. отъ церкви и группа дубковъ съ съвера придаютъ много прелести этому оазису. Въ древности церковъ стояла на Московской дорогъ, да и теперь путешествующіе на пароходахъ по Волхову и Сиверскому каналу не могутъ не обратить вниманія на этотъ чудный храмъ. Но ръдкій русскій, насмотръвшійся на иностранныя архитектурныя диковины, соглашается со мною, такъ что невольно вспоминаются слова поэта:

Эти бъдныя селенья, Эта скудная природа, Край родной долготерпънья, Край ты русскаго народа! Не пойметь и не замётить Гордый взоръ иноплеменный, Что сквозить и тайно свётить Въ простотё твоей смиренной!


Табл. І




## СПАСО НЕРЕДИЦКАЯ Ц.



## СПАСО НЕРЕДИЦКАЯ Ц.



# СПАСО НЕГЕДИЦКАЯ Ц.




## СПАСО-НЕРЕДИЦКАЯ Ц.




СПАСО НЕРЕДИЦКАЯ Ц.

РАЗРЪЗЪ ПО N-М




СПАСО - НЕРЕДИЦКАЯ Ц. РАЗРЪЗЪ ПО О-D.




СПАСО-НЕРЕДИЦКАЯ Ц.

разръзъ по в-А.




# СПАСО-НЕРЕДИЦКАЯ Ц.

разръзъ по н-к.



## ПЛАНЪ КРЫШИ.






Сѣверный фасадъ до ремонта (мартъ 1903).




Видъ съ сѣверо-западной стороны послѣ ремонта.



Купольный барабанъ съ съверо-западной стороны (лътомъ 1903 г.).



Крестъ на куполѣ (общій видъ и детали).



Реставрація двухъ оконъ на сѣверной сторонѣ вмѣсто одного большого.





Голосники. (Размфры въ сантиметрахъ. 1/15 н. в.).

XXVI

XXV

10/3/7/7 20-00.

Digitized by Google



